

対策箇所一覧表

[川南小学校]

資料2(川南)

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 垂門・松原線	川南交番横交差点	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	高鍋警察署 川南町建設課	
2	県道 尾鈴川南停車場線	県道都農綾線と川南運動公園北側入口の交差点	制限速度を守らず速い速度で走行する。また、見通しが悪いので横断時に危険	減速マーキング設置 横断歩道設置	-	横断歩道については設置済み	減速マーキング設置 横断歩道設置	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
3	県道 尾鈴川南停車場線	河野建材店横	左折する車が外側線を越えてくるので危険	縁石設置	グリーンベルト設置	-	縁石設置	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
4	町道 二ツ橋・唐瀬線	docomoショップ川南店の横	車が信号機で止まらず、店舗の敷地内を通過して国道に抜けるため危険	営業時間以外は敷地内を通らせないう11/17(月)docomoショップ川南店へ依頼	-	-	-	所有者 川南町建設課	
5	町道 二ツ橋・唐瀬線	浅田動物病院斜め前	見通しが悪く、横断時に横断歩道がないので危険	登下校児童数を確認次第、横断歩道設置を検討	-	-	横断歩道設置検討	高鍋警察署 川南町建設課	
6	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているので危険	歩道整備が可能か調査 (予算要望中)	-	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
7	県道 尾鈴川南停車場線	消防団第10部機庫前	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行する。また、見通しがわるいので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	川南小学校 PTA 高鍋警察署	
8	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備が可能か調査 (予算要望中)	-	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
9	町道 清瀬・清瀬中線	出水地区、大字川南13506地先	見通しが悪い交差点のため横断時に危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	川南小学校 PTA 川南町建設課	
10	県道 尾鈴川南停車場線	川南小学校～国道10号まで	登校時、自転車と混在するので危険	歩道も整備されているため、生徒への指導をお願いしたい。	-	-	-	高鍋土木事務所	
11	県道 都農綾線 町道 毘沙門名貫線	上小池地区～川南小学校	学校までが遠く、早い時間に登校するため、暗くて危険	防犯灯の設置	-	-	防犯灯の設置	川南町まちづくり課	

対策箇所一覧表

資料2 (通山)

[通山小学校]

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 依橋西線	杉尾自動車整備工場横	用水路が大きく柵がないので危険	用水路が高い位置にあるため上に登らぬよう学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA 川南原土地改良区	
2	町道 番野地・十字線	農業大学校前交差点前	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA 川南町建設課	
3	町道 番野地・十字線	開田之碑前	『止まれ』の区画線表示がないので横断時に危険	区画線はないが『止まれ』の標識設置済のため、学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
4	町道 番野地西・保育所線	番野地保育所横	車道と路肩に段差があり危険	路肩補修	-	-	路肩補修	川南町建設課	
5	町道 番野地西・保育所線	淡島自動車商会横	歩道及び区画線がない。また、車道と側溝に段差があり危険	・区画線設置 ・側溝撤去再設置	-	-	区画線設置 側溝撤去再設置	川南町建設課	
6	町道 番野地・前の田線	丸三モータース駐車場横	区画線が消えているので危険	区画線設置	-	-	区画線設置	川南町建設課	
7	町道 北番野地・美国ヶ池線	東原地区、大字平田5988-1地先～大字平田6003-3地先	水路の柵が大きく蓋がないので危険	柵蓋設置	-	-	柵蓋設置	川南原土地改良区 (通山地区)	
8	町道 南原公民館線	南原公民館から南方向へ約260m先の用水路	水路が大きいの危険(柵がある箇所とない箇所がある)	防護柵設置	立ち入り禁止看板を設置し、注意を促す。	-	防護柵設置	川南原土地改良区 川南町建設課	
9	町道 松原・通山線	坂ノ上構造改善センターから西方向へ約100m先の交差点	横断歩道の線が消えかかっているため、横断時に危険	横断歩道設置	-	-	横断歩道設置	高鍋警察署	済
10	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野近くのJR踏切前	車が制限速度を守らず、はやい速度で走行するため、横断時に危険	減速マーク設置	速度取締強化(実施中)	-	減速マーク設置	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
11	町道 通浜漁港線	川南漁業協同組合横	急勾配のため、自転車が飛び出してくる	交通ルール教室等で注意喚起提案	-	-	-	通山小学校 PTA 川南町建設課	
12	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5020-2地先～大字平田5016-1地先	災害時に崖崩れが危険	現地を詳細調査し対策検討	-	-	擁壁等	高鍋土木事務所	
13	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5563-4地先	急カーブで見通しが悪いため横断時に危険。また、歩道幅員が狭いため、歩行者と自転車の離合時に危険	・カーブミラー設置済のため経過観測 ・離合時危険箇所は現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	高鍋土木事務所	

14	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向へ向かう左側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険。また、水路脇のガードレールの高さが低い ため危険	歩道整備 (予算要望中)	-	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
15	県道 高鍋美々津線	大字平田6630-28付近	ガードレールと歩道の間に段差があり危険。	学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
16	町道 松原・通山線	美国ヶ池・通山線と交わる付近	速度の速い車が多いため横断するのが危険	通学路位置指定変更	速度取締強化	-	-	高鍋警察署 川南町建設課	
17	町道 通浜海岸線	川南漁協前の坂道	自転車等飛び出してくるため危険	学校及びPTA指導による注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
18	町道 通浜海岸線	組合の橋	橋が古く危険	学校及びPTA指導による注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
19	町道 通浜海岸線	組合の使われていないガソリンスタンド	敷地内で子供たちが遊んでいるため危険	学校及びPTA指導による注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
20	町道 通浜海岸線	通浜海浜公園	ドック場に子供たちが集まり、柵を乗り越えたりしているが、川があるため危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
21	町道 通浜海岸線	児童館上のカーブ	途中で歩道がなくなっているため危険	歩道整備	グリーンベルト設置	-	H28年度にグリーンベルト設置	川南町建設課	
22	県道 高鍋美々津線	町道 通浜海岸線交差点付近	急カーブのため自転車、自動車等の接触事故のおそれがある。歩道に竹などが下りてきて通るときに危険。	歩道拡幅	-	-	歩道拡幅	高鍋土木事務所	
23	県道 高鍋・美々津線	めぐみの聖母保育園先の横断歩道	カーブに歩道がなく危険	歩道整備	側溝の蓋掛け	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
24	町道 通山・北山線	北山橋	虫捕りに行く子供がいるため、落下するおそれがあり危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
25	町道 通山・北山線	北山神社の入り口の横断歩道	歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険	学校及びPTAによる立番で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	
26	国道10号	安藤商店前	交通量が多く、歩道がない	歩道空間の確保	-	-	対策内容検討中	国土交通省	
27	町道 下野田・勝司別府	日中友好記念通り横	用水路が大きいため危険	学校PTAによる注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA	

対策箇所一覧表

[東小学校]

資料2(東)

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 塩付・大久保線	塩付駐在所から南方向へ約210m区間の道路	朝及び夕方交通量が多く、歩道が途中でしかないので危険	歩道整備	-	-	H28年度から歩道整備に着手	川南町建設課	
2	国道10号	ヘアサロンやまだと安藤自動車の間	廃屋	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	通学する児童がいなくなったため通学路廃止	東小学校 PTA	済
3	町道 塩付・長岡線	塩付三地区、(有)共栄食品川南工場入口	水路が大きく柵がないので危険	水路が歩道から離れているため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	川南原土地改良区	
4	町道 豊原西・大猪線	新黒坂地区、大字川南20841-2地先～大字川南20479-4地先	道路幅員が狭いため、歩行者と車の離合時に危険	通学路位置指定変更	-	-	通学路位置指定変更	東小学校 PTA 川南町建設課	済
5	町道 大久保・番匠線	長友酒店東側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	東小学校 PTA 川南町建設課	
6	町道 塩付・大久保線	甘付地区、東地区運動公園南側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	外側線及びカーブミラーを設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	東小学校 PTA 川南町建設課	

対策箇所一覧表

〔多賀小学校〕

資料2 (多賀)

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 西の別府線	西の別府地区、大字川南553地先～大字川南553-3地先	水路が大きいため危険を感じる	立ち入り禁止看板及び防護柵が設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	川南原土地改良区	
2	町道 鬼ヶ久保・十文字線	国光原農村公園から南方向へ約140m先の水路	用水路が大きく柵がないので危険	防護柵の設置	立ち入り禁止看板を設置し、注意を促す	-	防護柵の設置	川南原土地改良区 川南町建設課	済
3	町道 湯牟田・西の別府下線	湯牟田ため池東側	ため池の道路側に柵がないので危険	水利組合による日常の維持管理及び水門操作を行う必要があるため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	立ち入り禁止看板設置	多賀小学校 PTA	済
4	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約270m先のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
5	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約130m先の水路	水路が大きく柵がないので危険	防護柵の設置	立ち入り禁止の看板を設置し、注意を促す	-	防護柵の設置	川南原土地改良区 川南町建設課	済
6	県道 都農綾線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	多賀別館東側の五叉路	五叉路になっており、建物で見通しが悪く危険。	交差点形状の変更	-	-	交差点改良	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	
7	町道 十文字・前原線	消防団第6部機庫前	カーブで見通しが悪く危険	交差点形状の変更	-	-	交差点改良	川南町建設課	
8	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口北側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
9	町道 十文字・大内線	第三水源池水供給施設前	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
10	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口南側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
11	町道 十文字・前原線	消防団第6部機庫から南西方向へ約90m先の交差点	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行するため横断時に危険	減速マーク設置	取締強化	-	減速マーク設置	高鍋警察署 川南町建設課	
12	県道 都農綾線	セブンイレブン川南十文字店出入口	車の出入りが多いので危険	店の敷地内裏側が通学路となっているため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA	
13	県道 都農綾線	湯迫地区、大字川南1406-39地先～大字川南1406-5地先	路肩が狭く横断歩道まで行くのに危険	平成24～26年度にかけて対策実施中	-	-	-	高鍋土木事務所	済
14	町道 鬼ヶ久保・十文字線	多賀小学校運動場横	カーブで見通しが悪く危険	道路整備	-	-	道路改良工事(2車線化)	川南町建設課	済
15	町道 鬼ヶ久保・十文字線	金鶏農場付近	路面状態が悪く水溜りができ児童に水をはねる	舗装補修	-	-	平成28年度道路改良工事に対応予定	川南町建設課	

対策箇所一覧表

[山本小学校]

資料2(山本)

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都農綾線	金丸酒店斜め前	歩道が途中で切れている。また、横断時に横断歩道がないので危険	歩道整備実施中。また、県道横断は学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	歩道整備	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
2	県道 都農綾線	山本小学校運動場横から金丸酒店斜め前の区間	歩道がないので危険	歩道整備実施中	-	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
3	町道 新茶屋・山本線	当該路線と霧島・下竹浜線との交差点	止まれの標識と停止線がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
4	町道 長岡・平下線	当該路線と広域農道との交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	川南町建設課	
5	町道 八幡・尾鈴大橋線	当該路線と県道都農綾線との交差点	見通しが悪く、スピードを出している車が多い。止まってくれる車が少いため、信号機を付けてほしい。	樹木等の伐採 「止まれ」「速度落とせ」ドットマーク標示	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
6	県道 都農綾線	長岡原地区、大字川南7077-5地先～大字川南7044-3地先	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
7	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車場線の交差点	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行するため横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
8	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線上の高速道路橋	大雨の際、高速道路橋の両脇から水が落ちてくるので危険を感じる	現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	NEXCO西日本	
9	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26913地先	がけ崩れの箇所があるので危険	現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	川南町建設課	
10	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	急カーブで見通しが悪い。また、側溝が深いため危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起。また、側溝は蓋設置	-	-	側溝蓋設置	山本小学校 PTA 川南町建設課	
11	町道 銀座・大内線	第二配水池から西方向へ約70m先のガードレール	ガードレールが切れていて危険	ガードレール新設置	-	-	ガードレール新設置	川南町建設課	
12	町道 銀座・大内線	県道都農綾線と当該道路の交差点から170m先のカーブ	道路が狭く、急カーブで見通しが悪いので危険	道路整備	-	-	平成26年度から道路改良に着手	川南町建設課	済

13	県道 尾鈴川南停車場線 町道 山本・西山本線	県道40号線から川南保育園に向かう、山本小学校プール横の角	駐車違反の車もあり、道が狭くなっている。急に曲がる車がある為、歩行者と接触するおそれがある。	学校及びPTAによる注意喚起。 保育園保護者への注意喚起。	-	-	-	山本小学校 PTA 川南町建設課	
14	県道 都農綾線	大字川南5199-1001付近住宅地から南へ30m先横断歩道までの区間	歩道がなく大型トラック等が多いため、横断歩道に着くまでが危険。	歩道整備 保護者・PTAの立ち番で注意喚起	グリーンベルト設置	-	歩道整備	高鍋土木事務所 高鍋警察署	
15	県道 都農綾線	当該道路と塩付・長岡線交差点から西へ50m先	歩車道境界のガードレールが途中でなくなっているため危険	ガードレール設置 (交差点付近であるため、見通しを考慮すると、現状のままが望ましいと考えられる)	-	-	ガードレール設置	高鍋土木事務所	
16	町道 塩付・長岡線	当該路線と竹浜・北唐瀬線との交差点	横断歩道がないため危険	保護者・PTAによる立ち番で注意喚起 外側線・グリーンベルトの検討	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
17	県道 尾鈴川南停車場線	当該路線と沓袋・黒岩線から北へ100mの区間	歩道の草が伸びると歩けないため車道を通り危険	定期的な草刈り (年2回は高鍋土木事務所が実施)	-	-	定期的な草刈	高鍋土木事務所	
18	県道 尾鈴川南停車場線	当該路線と沓袋北・込の口線交差点から北へ150mの区間	日当たりが悪く、苔や落ち葉で滑りやすいため危険	歩道清掃	-	-	定期的に歩道清掃を実施	高鍋土木事務所	

対策箇所一覧表

〔唐瀬原中学校〕

資料2 (唐瀬原)

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道 垂門・甘付線 町道 新茶屋・伊倉線	旧菅原保育園跡地前交差点	見通しが悪い交差点のため、 横断時に危険	・見通しについてはカーブミラー 設置済のため学校及びPTAに よる立ち番で注意喚起 ・横断歩道設置	-	-	横断歩道設置	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署 川南町建設課	済
2	町道 唐中・唐瀬線	唐瀬原中学校東門進入路の交 差点	側溝蓋が滑りやすいので危険	側溝蓋整備	-	-	側溝蓋整備	川南町建設課	
3	国道10号	アサヒ生コン川南工場前	車が交通制限速度を守らず、 はやい速度で走行するため危 険	速度取締強化(実施中)	速度取締強化(実施中)	-	-	高鍋警察署	
4	町道 大久保・番匠線	甘付地区、大字川南10316-1 地先～大字川南10249地先	車が交通制限速度を守らず、 はやい速度で走行するため危 険	地元住民へPTA側から交通速 度を守るよう注意喚起	-	-	-	PTA 高鍋警察署	
5	町道 新黒坂・清水線	工業団地入口交差点	車が交通制限速度を守らず、 はやい速度で走行するため危 険	交差点表示設置	-	-	交差点表示設置	高鍋警察署	
6	町道 新茶屋・山本線	当該路線と国道10号線との交 差点から当該路線と広域農道 との交差点にかけて	歩道と車道に段差があり危険	道路整備	-	-	道路整備	川南町建設課	
7	町道 竹浜・北唐瀬線 町道 沓袋・光線	消防団第11部機庫斜め前	『止まれ』の標識及び停止線表 示がないので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	-	-	-	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署	
8	山本地区	菊友、栄、暁地区	不審者が多発しているので危 険を感じる	通学路位置指定変更	-	-	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA	
9	町道 毘沙門・名貴線	川南小学校西門前	歩道幅員が狭いため、歩行者 と自転車の離合時に危険	通学路位置指定変更	-	-	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA 川南町建設課	
10	町道 新茶屋・山本線	正門から毘沙門・名貴線の間	登下校時暗くて危険	防犯灯設置	-	-	防犯灯の設置	川南町まちづくり 課	

対策箇所一覧表

[国光原中学校]

資料2 (国光原)

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 番野地・十文字線	第5配水池出入口道付近	部活帰り等の夜間、周りに民家がなく真っ暗なので道路が見えにくく危険	防犯灯設置	-	-	防犯灯設置	川南町まちづくり課	
2	県道 高鍋美々津線	通山二地区、大字平田5586-9地先～大字平田4960-25地先	車道及び歩道の幅員が狭くなっているため、離合時に危険	現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	高鍋土木事務所	
3	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5573-6地先	急に歩道が狭くなっているため、離合時に危険	地形的な制約があるため歩道拡幅が可能か検討	-	-	-	高鍋土木事務所	