

## 川南町内通学路の要対策箇所一覧

### 【川南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道 上町・南中須線	垂門橋	橋梁の老朽化及び高欄が旧基準で設置してあり児童の通行が危険。	橋梁補修(H24～)	川南町
町道 唐瀬・市納線	市納地区	歩道、車道部の路面が経年により老朽化が進み、交通の安全に支障が出てきている。	道路改良を検討	川南町
県道 尾鈴川南停車場線	唐瀬交差点	雨天時、歩道付近に水溜りが出来て児童が横断しにくい。	柵を設置	宮崎県
県道 尾鈴川南停車場線	唐瀬交差点付近	歩道が狭く児童の通行が危険。また、樹木の枝が邪魔になり通行に支障が出ている。	樹木伐採を実施	宮崎県

### 【多賀小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道 鬼ヶ久保・十文字線	西ノ別府地区	歩道、車道部の路面が経年により老朽化が進み、交通の安全に支障が出てきている。	道路改良を検討中	川南町
県道 都農綾線	十文字地区	交通量が多く歩道も狭いため大型車が通る時に危険。	防護柵及び歩道拡幅検討中(時期未定)	宮崎県
町道 番野地・十文字線	十文字地区	樹木の枝が邪魔になり、見通しが悪く危険。	樹木剪定を実施	川南町

### 【川南東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道 塩付・大久保線	豊原住宅前交差点付近	歩道が未設置のため、児童が車道にはみ出す。	道路改良を検討中	川南町
町道 塩付・長岡線	塩付交差点付近、東保育所南側	道路から用水路に入ることが出来、児童が転落する危険性がある。	転落防止柵設置を検討中	未定

### 【通山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道 通浜海岸線	えびす橋	橋梁の老朽化が進み交通の安全に支障が出ている。	橋梁補修を検討中	川南町
県道 高鍋美々津線	通山交差点付近	歩道がなく児童の通行が危険。	歩道設置(時期未定)	宮崎県
県道 高鍋美々津線	川南町大字平田	カーブになっており見通しが悪く危険。	カーブミラー設置を検討	宮崎県

### 【山本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道 尾鈴川南停車場線	八幡地区	歩道に草が生え狭くなっており危険。	草刈りを実施	宮崎県
県道 都農綾線	山本小学校西側	運動場に面した道路に歩道がなく危険。	防護柵及び歩道設置検討(時期未定)	宮崎県
町道 新茶屋・山本線	栄地区	雑草が被って児童の通行が危険。	草刈りを実施	川南町

【対策検討メンバー】川南町教育委員会、各小学校(PTA)、高鍋土木事務所、川南町建設課、高鍋警察署