


通学路危険箇所点検（新たな危険箇所）

川南町立東小学校



1 県道302号線平田橋



〔登校の方向〕

- ・橋の上の歩道の部分がせまい。また、車道との間に段差がほぼない。
- ・車の通過するときは、真横になるうえに、都農に抜ける道路になっているので、スピードはある・大型車は通るので、実際に渡るとかなりの恐怖を感じる。
- ・もし万が一の場合、他の場所に比べ、田畑やあぜに避けるといった非常手段がとれないことが予想されるので、事故に直結する可能性が高い。

2 伊倉地区営農研修館前交差点（六差路）



〔登校の方向〕

- ・右が川南駅方面、左が運動公園方面。
- ・右は見えにくい、左は全く見えない。
- ・朝の通勤時間帯と重なり、スピードを出した車が見えない方向の左側から駅方面に向かうので、かなり危険である。横断歩道も消えかかっている。せめて、左側に横断歩道があると、見えない方向の解消になる。
- ・カーブミラーが設置してあるが、車用なので、歩行者の役にはたっていない。

