

対策箇所一覧表

資料2(川南)

【川南小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 二ツ橋・唐瀬線	浅田動物病院斜め前	見通しが悪く、横断時に横断歩道がないので危険	横断歩道を設置	—	—	横断歩道設置	高鍋警察署 川南町建設課	済
2	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているので危険	歩道整備	—	—	歩道整備	高鍋土木事務所	
3	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備・交差点改良	—	—	歩道整備・交差点改良	高鍋土木事務所	

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	町道 垂門・松原線	川南交番横交差点	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	—	川南小学校 PTA 高鍋警察署	
二	町道 二ツ橋・唐瀬線	旧docomoショップ川南店の横	車が信号機で止まらず、店舗の敷地内を通過して国道に抜けるため危険	所有者へ立ち入り禁止依頼済	—	—	—	所有者 川南町建設課	
三	県道 尾鈴川南停車場線	消防団第10部機庫前	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行する。また、見通しがわるいので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	横断旗設置	横断旗設置済	—	川南小学校 PTA 高鍋警察署 川南町まちづくり課	
四	町道 清瀬・清瀬中線	出水地区、大字川南13506地先	見通しが悪い交差点のため横断時に危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	川南小学校 PTA 川南町建設課	
五	県道 尾鈴川南停車場線	川南小学校～国道10号まで	登校時、自転車と混在するので危険	歩道も整備されているため、生徒への指導をお願いしたい。	—	—	—	川南小学校 PTA 高鍋土木事務所	
六	県道 尾鈴川南停車場線	松原公民館前通路	ゆるやかなカーブで見通しが悪い。早朝、スピードを出した車が頻繁に通る、児童が横断する際危険	改良済みで横断歩道もあるため、学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	川南小学校 PTA	

対策箇所一覧表

資料2(通山)

【通山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 南原公民館線	南原公民館から南方向へ約260m先の用水路	水路が大きいの危険(柵がある箇所とない箇所がある)	防護柵設置	立ち入り禁止看板を設置し、注意を促す。	—	防護柵設置	川南原土地改良区 川南町建設課	
2	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向へ向かう左側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険。また、水路脇のガードレールの高さが低い ため危険。水路の前後区間がカーブで危険	歩道整備・線形是正	ガードレールの嵩上げ(H28) グリーンベルト設置(H28)	グリーンベルト設置済	歩道整備・線形是正	高鍋土木事務所	
3	町道	元吉田商店	天井が壊れていたり、冷蔵庫が危ない。	解体撤去	—	—	解体撤去	川南町建設課 所有者	
4	町道 番野地・美国ヶ池線	吉田書道教室前	水路が大きいの危険	防護柵設置	—	—	防護柵設置	川南町建設課 川南原土地改良区	
5	町道 番野地・前ノ田線	楠本鉄工周辺	高速道路の抜け道として交通量が多く速度を出すため危険	「速度落とせ」等表示	—	—	「速度落とせ」等表示	川南町建設課	済
6	町道 番野地・十文字線	番野地郵便局周辺	交通量が多いが外側線等が消えているため危険	外側線等の更新	—	—	外側線等の更新	川南町建設課	
7	町道 番野地西・保育所線	番野地団地出入口	番野地住宅からの出入口に標識などが無いため、止まらない車がある	停止線設置	—	—	停止線設置	川南町建設課	
8	県道 川南港線	岸本建設付近(運動場西側及びECCジュニア前)	柵が不十分で危険 看板が錆びていて見えない	防護柵設置 看板更新	—	—	防護柵設置 看板更新	川南原土地改良区	

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
一	町道 俵橋西線	杉尾自動車整備工場横	用水路が大きく柵がないので危険	用水路が高い位置にあるため上に登らぬよう学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	町道 番野地・十文字線	農業大学校前交差点前	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA 川南町建設課	
三	町道 番野地・十文字線	開田之碑前	『止まれ』の区画線表示がないので横断時に危険	区画線はないが『止まれ』の標識設置済のため、学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	対策内容検討中	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
四	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野近くのJR踏切前	車が制限速度を守らず、はやい速度で走行するため、横断時に危険	速度取締強化	—	—	—	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
五	町道 通浜漁港線	川南漁業協同組合横	急勾配のため、自転車が飛び出してくる	交通ルール教室等で注意喚起提案	—	—	—	通山小学校 PTA 川南町建設課	
六	町道 松原・通山線	美国ヶ池・通山線と交わる付近	速度の速い車が多いため横断するのが危険 (横断歩道が欲しい)	通学路位置指定変更	速度取締強化	—	—	通山小学校 高鍋警察署 川南町建設課	
七	町道 通浜海岸線	川南漁協前の坂道	自転車等飛び出してくるため危険。車のスピードが速い。看板を置いてほしい。踏切の所に水路があつて危ない。	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
八	町道 通浜海岸線	組合の橋	橋が古く危険	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
九	町道 通浜海岸線	組合の使われていないガソリンスタンド	敷地内で子供たちが遊んでいるため危険	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十	町道 通浜海岸線	通浜海浜公園	ドック場に子供たちが集まり、柵を乗り越えたりしているが、川があるため危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十一	町道 通山・北山線	北山橋	虫捕りに行く子供がいるため、落下するおそれがあり危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十二	町道 通山・北山線	北山神社の入り口の横断歩道	歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険	学校及びPTAによる立番で注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十三	町道 下野田・勝司別府線	日中友好記念通り横	用水路が大きいため危険	学校及びPTAによる注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十四	国道10号	安藤商店前	交通量が多く、歩道がない	迂回して通学 学校及びPTAによる注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA 国土交通省	

【東小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 新黒坂・豊原線 町道 睦・甘付線	両町道 交差点部分	「止まれ」表示がなく、一時停止せずに工業団地へ向かう車の量が多く危険(通学時)。	「止まれ」標識の設置 区画線整備	—	—	「止まれ」標識の設置 区画線整備	高鍋警察署 川南町建設課	
2	町道 新黒坂・豊原線 町道 豊原西・大猪線	両町道 交差点部分	外側線が消えており横断歩道がないため危険	外側線の再設置 横断歩道設置検討	—	—	外側線の再設置 横断歩道設置検討	高鍋警察署 川南町建設課	済
3	町道 運動公園・塩付線	佐光精米所南側	カーブになっており車との距離も近いため危険	外側線の再設置 グリーンベルト設置	—	—	外側線の再設置 グリーンベルト設置	川南町建設課	済
4	町道 運動公園・塩付線	ローソン付近	外側線等が消えており危険。 路面も陥没等があり危険	外側線等の引き直し 舗装打換等	—	—	外側線等の引き直し 舗装打換等	川南町建設課	
5	県道 高鍋美々津線	平田橋付近	ポストコーンを設置していただいているが車道との区別が難しい	ポストコーン追加設置	—	—	ポストコーン追加設置	高鍋土木事務所	
6	町道新黒坂・豊原線 町道豊原・大猪線	両町道 交差点部分	ブロック塀が壊れていて危険	ブロック塀補修	—	—	ブロック塀補修	川南町建設課	済
7	町道塩付・孫谷線 町道塩付・大久保線	両町道 交差点部分	住宅の倉庫が死角になって見えづらく危険	町営住宅倉庫の移動検討	—	—	町営住宅倉庫の移動	川南町建設課 高鍋警察署	済
8	町道塩付・孫谷線	国道10号線付近	国道10号線交差点から豊原住宅に向かう道路に歩道が無い部分があり危険	対策内容検討	—	—	対策内容検討	川南町建設課	

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	町道 塩付・長岡線	塩付三地区、(有)共栄食品川南工場入口	水路が大きく柵がないので危険	水路が歩道から離れているため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	東小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	町道 大久保・番匠線	長友酒店東側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	東小学校 PTA 川南町建設課	
三	町道 塩付・大久保線	甘付地区、東地区運動公園南側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	外側線及びカーブミラーを設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	東小学校 PTA 川南町建設課	

【多賀小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	東道 御辰桜線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	多賀別館東側の五叉路	五叉路になっており、建物で見通しが悪く危険。	交差点形状の変更	区画線整備(R2)	—	交差点改良	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	
2	町道 十文字・前原線	消防団第7部機庫前	カーブで見通しが悪く危険	交差点形状の変更	区画線整備(R2)	—	交差点改良	川南町建設課	
3	町道 十文字・大内線	町営十文字住宅付近	交通量が多く速度も速いため危険	横断歩道設置	—	—	横断歩道設置	高鍋警察署 川南町建設課	済
4	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から高速道路方面	区画線が消えていて危険	区画線整備	—	—	区画線整備	川南町建設課	

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	町道 西の別府線	西の別府地区、大字川南553地先～大字川南553.3地先	水路が大きいため危険を感じる	立ち入り禁止看板及び防護柵が設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	川南原土地改良区	
二	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約270m先のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
三	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口北側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
四	町道 十文字・大内線	第三水源地水供給施設前	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
五	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口南側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	

対策箇所一覧表

資料2(山本)

【山本小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 長岡・平下線	当該路線と広域農道との交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	川南町建設課	
2	町道 八幡・尾鈴大橋線	当該路線と県道都農綾線との交差点	見通しが悪く、スピードを出している車が多い。止まってくれる車が少ないため、信号機を付けてほしい。	樹木等の伐採 「止まれ」「速度落とせ」ドットマーク標示 横断旗設置	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署 土木事務所	
3	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線上の高速道路橋	大雨の際、高速道路橋の両脇から水が落ちてくるので危険を感じる	現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	NEXCO西日本	
4	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26913地先	がけ崩れの箇所があるので危険	現地を詳細調査し対策検討	-	-	現地を詳細調査し対策検討	川南町建設課	
5	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	急カーブで見通しが悪い。また、側溝が深いため危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起。また、側溝は蓋設置	-	-	側溝蓋設置	山本小学校 PTA 川南町建設課	
6	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線	横断歩道がないため危険	横断歩道等設置検討	-	-	横断歩道等設置検討	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	
7	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	ガードレールが切れているため危険	ガードレール再設置	-	-	ガードレール再設置	川南町建設課	
8	町道 銀座・大内線	掛迫地区への上り口	道路が陥没し湧水が湧いて危険	陥没箇所について改良	-	-	道路改良	川南町建設課	済
9	県道 尾鈴川南停車場線 県道 都農綾線	T字路交差点部分	歩行者から車が見えづらく、車のスピードが速いため危険	カーブミラー設置	-	-	カーブミラー設置	高鍋土木事務所	済
10	県道 都農・綾線	町道塩付・長岡線交差点から竹浜方面	学校から途中までガードレールがあるが、竹浜方面にはないので危険	ガードレール設置	-	-	ガードレール設置	高鍋土木事務所	
11	町道 新茶屋・山本線 町道 霧島・下竹浜線	交差点部分	唐瀬方面から山本方面へ向かうとき、右側からの車が見えないので危険	カーブミラー設置	-	-	カーブミラー設置	川南町建設課	

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
一	町道 新茶屋・山本線	当該路線と霧島・下竹浜線との 交差点	止まれの標識と停止線がない ので危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
二	県道 都農綾線	長岡原地区、大字川南7077-5 地先～大字川南7044-3地先	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
三	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車場 線の交差点	車が交通制限を守らず、はや い速度で走行するため横断時 に危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
四	県道 尾鈴川南停車場 線 町道 山本・西山本線	県道40号線から川南保育園に 向かう、山本小学校プール横 の角	駐車違反の車もあり、道が狭く なっている。急に曲がる車があ る為、歩行者と接触するおそれ がある。	学校及びPTAによる注意喚 起。保育園保護者への注意喚 起。	—	—	—	山本小学校 PTA 川南町建設課	
五	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車場 線の交差点	空家のガラスが割れていて危 険。	・所有者への指導 ・学校及びPTA指導で注意喚 起	—			川南町建設課 所有者 山本小学校 PTA	

対策箇所一覧表

資料2(唐瀬原)

【唐瀬原中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 新黒坂・清水線	工業団地入口交差点	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	交差点表示設置等対策内容検討	—	—	—	高鍋警察署 川南町役場建設課	
2	町道 新茶屋・山本線	当該路線と国道10号線との交差点から当該路線と広域農道との交差点にかけて	歩道と車道に段差があり危険	道路整備	—	—	道路整備	川南町建設課	
3	町道 新茶屋・山本線	正門から毘沙門・名貴線の間	登下校時暗くて危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯の設置	川南町まちづくり課	済

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	国道10号	アサヒ生コン川南工場前	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	速度取締強化(実施中)	速度取締強化(実施中)	—	—	高鍋警察署	
二	町道 大久保・番匠線	甘付地区、大字川南10316-1地先～大字川南10249地先	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	地元住民へPTA側から交通速度を守るよう注意喚起	—	—	—	PTA 高鍋警察署	
三	町道 竹浜・北唐瀬線 町道 沓袋・光線	旧消防団第11部機庫斜め前	『止まれ』の標識及び停止線表示がないので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	—	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署	
四	山本地区	菊友、栄、暁地区	不審者が多発しているので危険を感じる	通学路位置指定変更	—	—	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA	
五	町道 毘沙門・名貴線	川南小学校西門前	歩道幅員が狭いため、歩行者と自転車の離合時に危険	通学路位置指定変更	—	—	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA 川南町建設課	
六	町道 清瀬・唐瀬原線	中学校グラウンドとサッカー場の間の道路	狭い道路だが、速い速度で走行する車がいるため横断するのに危険。	現場条件により横断歩道が設置不可能なため、学校による注意喚起	—	—	—	川南町建設課 唐瀬原中学校 PTA	

対策箇所一覧表

資料2(国光原)

【国光原中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 番野地・十文字線	第5配水池出入口付近	部活帰り等の夜間、周りに民家がなく真っ暗なので道路が見えにくく危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯設置	川南町まちづくり課	済
2	県道 高鍋美々津線	通山二地区、大字平田5586-9地先～大字平田4960-25地先	車道及び歩道の幅員が狭くなっているため、離合時に危険	車道拡幅及び歩道整備	—	—	車道拡幅及び歩道整備	高鍋土木事務所	済
3	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5573-6地先	急に歩道が狭くなっているため、離合時に危険	歩道整備	—	—	歩道整備	高鍋土木事務所	
4	県道 川南港線 県道 高鍋美々津線	番野地歩道橋から通浜の坂の途中まで	登下校時暗くて危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯設置	川南町まちづくり課	
5	町道 下野田・勝司別府線	町道中須・小池線結合部からさざんか住宅入口まで	交通量が多いが、道幅が狭く歩道がないため危険	歩道整備を含む道路改良事業	—	—	歩道整備 道路拡幅 線形改良	川南町建設課	
6	町道 番野地・十文字線	湯牟田・西光原付近	道路付近が暗く見えにくいいため危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯設置	川南町まちづくり課	