



## 対策箇所一覧表

[多賀小学校]

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 西の別府線	西の別府地区、大字川南553地先～大字川南553-3地先	水路が大きいの危険を感じる	立ち入り禁止看板及び防護柵が設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	川南原土地改良区	
2	町道 鬼ヶ久保・十文字線	国光原農村公園から南方向へ約140m先の水路	用水路が大きく柵がないので危険	防護柵の設置	立ち入り禁止看板を設置し、注意を促す	-	防護柵の設置	川南原土地改良区 川南町建設課	
3	町道 湯牟田・西の別府下線	湯牟田ため池東側	ため池の道路側に柵がないので危険	水利組合による日常の維持管理及び水門操作を行う必要があるため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA	
4	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約270m先のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
5	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約130m先の水路	水路が大きく柵がないので危険	防護柵の設置	立ち入り禁止の看板を設置し、注意を促す	-	防護柵の設置	川南原土地改良区 川南町建設課	
6	県道 都農綾線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	多賀別館東側の五叉路	五叉路になっており、建物で見通しが悪く危険。	交差点形状の変更	-	-	交差点改良	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	
7	町道 十文字・前原線	消防団第6部機庫前	カーブで見通しが悪く危険	交差点形状の変更	-	-	交差点改良	川南町建設課	
8	町道 十文字公園線	十文字保育所北側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
9	町道 十文字・大内線	第三水源地下水供給施設前	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
10	町道 十文字公園線	十文字保育所南側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
11	町道 十文字・前原線	消防団第6部機庫から南西方向へ約90m先の交差点	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行するため横断時に危険	減速マーク設置	取締強化	-	減速マーク設置	高鍋警察署 川南町建設課	
12	県道 都農綾線	セブンイレブン川南十文字店出入口	車の出入りが多いので危険	店の敷地内裏側が通学路となっているため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	多賀小学校 PTA	

13	県道 都農綾線	湯迫地区、大字川南1406-39地先～大字川南1406-5地先	歩道が狭く横断歩道まで行くのに危険	平成24～26年度にかけて対策実施中	-	-	-	高鍋土木事務所	済
14	町道 鬼ヶ久保・十文字線	多賀小学校運動場横	カーブで見通しが悪く危険	道路整備	-	-	平成25年度から道路改良工事実施中	川南町建設課	

## 対策箇所一覧表

[山本小学校]

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都農綾線	金丸酒店斜め前	歩道が途中で切れている。また、横断時に横断歩道がないので危険	歩道整備。また、県道横断は学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	歩道整備	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
2	県道 都農綾線	山本小学校運動場横から金丸酒店斜め前の区間	歩道がないので危険	歩道整備	-	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
3	町道 新茶屋・山本線	当該路線と霧島・下竹浜線との交差点	止まれの標識と停止線がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
4	町道 長岡・平下線	当該路線と塩付・長岡線との交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	川南町建設課	
5	町道 八幡・尾鈴大橋線	当該路線と県道都農綾線との交差点	左折時、止まれの標識が見えづらいため、車が飛び出してくるので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
6	県道 都農綾線	長岡原地区、大字川南7077-5地先～大字川南7044-3地先	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
7	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車場線の交差点	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行するため横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
8	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線上の高速道路橋	大雨の際、高速道路橋の両脇から水が落ちてくるので危険を感じる	現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	NEXCO西日本	
9	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26913地先	がけ崩れの箇所があるので危険	現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	川南町建設課	
10	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	急カーブで見通しが悪い、また、側溝が深いため危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起。また、側溝は蓋設置	-	-	側溝蓋設置	山本小学校 PTA 川南町建設課	
11	町道 銀座・大内線	第二配水池から西方向へ約70m先のガードレール	ガードレールが切れていて危険	ガードレール新設置	-	-	ガードレール新設置	川南町建設課	
12	町道 銀座・大内線	県道都農綾線から西側へ170m先のカーブ	道路が狭く、急カーブで見通しが悪いので危険	道路整備	-	-	平成26年度から道路改良に着手	川南町建設課	



## 対策箇所一覧表

[通山小学校]

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 依橋西線	杉尾自動車整備工場横	用水路が大きく柵がないので危険	用水路が高い位置にあるため上に登らぬよう学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA 川南原土地改良区	
2	町道 番野地・十文字線	農業大学校前交差点前	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA 川南町建設課	
3	町道 番野地・十文字線	開田之碑前	『止まれ』の区画線表示がないので横断時に危険	区画線はないが『止まれ』の標識設置済のため、学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	-	-	-	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
4	町道 番野地西・保育所線	番野地保育所横	車道と路肩に段差があり危険	路肩補修	-	-	路肩補修	川南町建設課	
5	町道 番野地・西番野地線	西番野地地区、大字川南23266地先	木の枝や草が道路まではみ出してきているので横断時に危険	・支障枝の伐採 ・定期的な草刈	-	-	・支障枝の伐採 ・定期的な草刈	所有者 川南町建設課	
6	町道 番野地西・保育所線	淡島自動車商会横	歩道及び区画線がない。また、車道と側溝に段差があり危険	・区画線設置 ・側溝撤去再設置	-	-	・区画線設置 ・側溝撤去再設置	川南町建設課	
7	町道 番野地・前の田線	丸三モーターズ駐車場横	区画線が消えているので危険	区画線設置	-	-	区画線設置	川南町建設課	
8	町道 北番野地・美園ヶ池線	東原地区、大字平田5988-1地先～大字平田6003-3地先	水路の柵が大きく蓋がないので危険	通山地区土地改良区へ柵蓋を付けて頂くよう12/3(水)申請	-	-	柵蓋設置	川南原土地改良区 (通山地区)	
9	町道 南原公民館線	南原公民館から南方向へ約260m先の用水路	水路が大きいので危険(柵がある箇所とない箇所がある)	防護柵設置			立ち入り禁止看板を設置し、注意を促す。	防護柵設置	川南原土地改良区 川南町建設課
10	県道 川南港線	ルビナスパーク北側から通山農村公園にかけての歩道	草の背が高く、すぐ伸びるため歩行者及び自転車が見えづらいため危険	年2回の草刈実施(通行に支障が生じる場合は高鍋土木事務所へ連絡)	-	-	定期的な草刈	高鍋土木事務所	
11	町道 松原・通山線	坂ノ上構造改善センターから西方向へ約100m先の交差点	横断歩道の線が消えかかっているため、横断時に危険	横断歩道設置(予定)	-	-	横断歩道設置	高鍋警察署	
12	町道 坂ノ上・伊倉線	坂ノ上構造改善センター前	木の枝が道路まではみ出して危険	支障枝の伐採	-	-	支障枝の伐採	所有者 川南町建設課	

13	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野近くのJR踏切前	車が制限速度を守らず、はやい速度で走行するため、横断時に危険	減速マーク設置	速度取締強化(実施中)	-	減速マーク設置	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
14	町道 通浜漁港線	川南漁業協同組合横	急勾配のため、自転車が飛び出してくる	交通ルール教室等で注意喚起提案	-	-	-	通山小学校 PTA 川南町建設課	
15	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5020-2地先～大字平田5016-1地先	災害時に崖崩れが危険	現地を詳細調査し対策検討	-	-	擁壁等	高鍋土木事務所	
16	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5563-4地先	急カーブで見通しが悪いため横断時に危険。また、歩道幅員が狭いため、歩行者と自転車の離合時に危険	・カーブミラー設置済のため経過観測 ・離合時危険箇所は現地を詳細調査し対策検討	-	-	-	高鍋土木事務所	
17	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向へ向かう左側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険。また、水路脇のガードレールの高さが低い ため危険	歩道整備	-	-	歩道整備	高鍋土木事務所	
18	県道 高鍋美々津線	通山小前交差点とめぐみの聖母保育園の間	水路で遊ぶ恐れがあり危険	防護柵設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	-	-	-	高鍋土木事務所	
19	県道 高鍋美々津線	めぐみの聖母保育園から南方向へ250m先の枝	木の枝が道路にはみ出している ので危険	支障枝の伐採	-	-	支障枝の伐採	高鍋土木事務所	



