【川南小学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区 大字川南13263-1地先~ 大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているので危険	步道整備	高鍋土木事務所	
2	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区 大字川南13263-1地先~ 大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備・交差点改良	高鍋土木事務所	
3	通学路	町道 唐中南線 町道 唐中西線	唐瀬原中学校裏門付近	車両が一時停止をせずにスピードを出すため危険	指導停止線の整備	川南町建設課	令和5年度
4	通学路	町道 毘沙門·名貫線	六車農園付近	道路西側に歩道が無いため、東側に早めに横断できるとよい	横断歩道移設 →横断歩道の再設置(二宮建設前) →再設置後は迂回して通学	川南町建設課 高鍋警察署	

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
_	通学路	県道 尾鈴川南停車場線		車が交通制限を守らずはやい速度で走行する また、見通しが悪いので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	川南小学校 PTA 高鍋警察署 川南町まちづくり課	
=	通学路	県道 尾鈴川南停車場線		緩やかカーブで見通しが悪く、早朝にスピードを出した車が頻繁 に通り児童が横断する際危険	改良済みで横断歩道もあるため 学校及びPTA指導で注意喚起	川南小学校 PTA	

【通山小学校区】

令和6年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向 東側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険 また、水路脇のガードレールの高さが低いため危険 水路の前後区間がカーブで危険	歩道整備・線形是正	高鍋土木事務所	
2	通学路	町道	元吉田商店	天井が壊れていたり、冷蔵庫が危ない	解体撤去	川南町建設課	
3	通学路	町道 俵橋西線	国光原中テニスコート南側用水路	用水路が危険看板設置等あるとよい	看板等設置	川南原土地改良区	
4	通学路	県道 川南港線	通山小学校前交差点	交差点の横断歩道が消えかかっている	横断步道再設置	高鍋警察署	令和5年度
5	通学路	町道 通浜漁協線	通浜漁協前交差点	坂になっていて自転車がスピードを出すため危険	指導停止線設置	川南町建設課	令和5年度
6	通学路	県道 川南港線	通山小学校運動場近く	柵が不十分で危険	侵入防止対策の検討	川南原土地改良区	令和5年度
7	通学路	県道 高鍋美々津線	通浜漁協周辺	横断歩道等表示が薄く通行時危険	横断歩道等再設置	高鍋警察署	
8	通学路	県道 高鍋美々津線	カリタス付近	横断歩道表示が薄く通行時危険	横断歩道再設置	高鍋警察署	
9	通学路	県道 高鍋美々津線	西府組付近	一時停止表示が薄くなっている	一時停止再設置	高鍋警察署	
10	通学路	町道 坂ノ上中線	坂の上公民館前	一時停止表示が薄くなっている	一時停止再設置	高鍋警察署	
11	通学路	町道 番野地・美国ケ池線	南原公民館付近	草で水路が見えづらく、柵もないため子どもが落ちる危険がある	侵入防止対策の検討	川南原土地改良区	令和6年度

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
_	通学路	町道 番野地·十文字線	農業大学校前の交差点	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	通山小学校 PTA 川南町建設課	
=	通学路	町道 番野地·十文字線	開田之碑前	「止まれ」の区画線表示が無いので横断時に危険	区画線は無いが「止まれ」の標識設置済の ため、学校及びPTAの立ち番で注意喚起	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
Ξ	通学路	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野付近の JR踏切前	車が制限速度を守らず、走行速度がはやいため横断時に危険	速度取締強化	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
四	通学路			速度のはやい車が多いため横断するのが危険 横断歩道が欲しい	通学路位置指定変更	通山小学校 高鍋警察署 川南町建設課	
五	通学路	町道 通山·北山線	北山神社の入り口の横断歩道	歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険	学校及びPTAによる立番で注意喚起	通山小学校 PTA	
六	通学路	町道 下野田・勝司別府線	日中友好記念通り横	用水路が大きいため危険	学校及びPTAによる注意喚起	通山小学校 PTA	
t	通学路	国道 10号線	安藤商店前	交通量が多く、歩道が無い	迂回して通学 学校及びPTAによる注意喚起	通山小学校 PTA 国土交通省	

【東小学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 塩付·孫谷線		事故が多発している 南北にしか停止線が無いため危険	交差点のカラー化	川南町建設課	令和5年度
2	通学路	町道 新黒坂・甘付線	黒坂交差点	水路に子どもが転落する恐れがある	侵入防止対策の検討	川南原土地改良区	
3	通学路	町道	工業団地付近	ガードパイプの破損	復旧	川南町建設課	令和6年度 (応急復旧)

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
_	通学路		塩付三地区 (有)共栄食品川南工場入口		水路が歩道から離れているため学校及び PTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 川南原土地改良区	
=	通学路	町道 大久保·番匠線	長友酒店東側のカーブ		カーブミラー設置済のため学校及びPTA指 導で注意喚起	東小学校 PTA 川南町建設課	
Ξ	通学路		甘付地区 東地区運動公園南側のカーブ		外側線及びカーブミラーを設置済のため学 校及びPTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 川南町建設課	

資料2

【多賀小学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 都農綾線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	多賀別館東側の五差路	五差路になっており建物で見通しが悪く危険	交差点形状の変更	高鍋警察署 川南町建設課	令和2、4年度 (区画線整備)
2	通学路	町道 小池・西ノ別府線	金鶏農場東側	通学路だが歩道が無く、大型車両の通行も多いため危険	歩道整備	川南町建設課	
3	通学路	町道 十文字·大内線	十文字保育園近く	用水路に入る隙間があり、子どもが入る危険がある	侵入防止対策を検討	川南原土地改良区	令和6年度

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
_	通学路	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口北側交差点	急勾配のため車が飛び出してくる	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を 徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指 導で注意喚起	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
=	通学路	町道 十文字·大内線	第三水源地水供給施設前		カーブミラー設置済のため学校及びPTA指 導で注意喚起	多賀小学校 PTA 川南町建設課	

【山本小学校区】

令和6年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 都農綾線 町道 長岡・平下線	当該路線の交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	川南町建設課	
2	通学路	県道 都農綾線 町道 八幡·尾鈴大橋線	当該路線の交差点	見通しが悪くスピードを出している車が多い 止まってくれる車が少ないため信号機を付けてほしい	樹木等の伐採 「止まれ」「速度落とせ」ドットマーク標示 横断旗設置	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	令和5年度
3	通学路	町道 銀座・大内線	銀座地区 大字川南26913地先	がけ崩れの箇所があるので危険	現地を詳細調査し対策検討 →業者の伐採作業により対象箇所の危険が なくなった	川南町建設課	令和6年度
4	通学路			急カーブで見通しが悪い また、側溝が深いため危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起。また、側溝は蓋設置	山本小学校 PTA 高鍋警察署	令和6年度
5	通学路		町道 塩付·長岡線交差点~竹浜 方面	学校から途中までガードレールがあるが、竹浜方面に無く危険	ガードレール設置(令和4年度一部設置済) ドットライン設置	高鍋土木事務所	令和5年度
6	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	山本小学校正門前	途中まで歩道が広いが、学校横の歩道が一部狭くて危険	歩道の拡幅	高鍋土木事務所	
7	通学路	県道 都農綾線 県道 尾鈴川南停車場線		横断歩道の色が薄くなっていて目立たない 飛ばす車が多い上に、家の垣根で児童が見えづらいため危険	横断歩道のカラー化	高鍋土木事務所	令和5年度
8	通学路	町道 登り口・北唐瀬線	嶽牧場近く	見通しが悪く、県道側の車がスピードを出すため危険 ミラー設置を要望	ミラー設置	川南町建設課	
9	通学路	町道 山本·北唐瀬線	校長住宅近く	南側を向くミラーも設置してほしい	ミラーの追加設置	川南町建設課	令和5年度
10	通学路	県道 都農綾線	小学校西側	歩道の中央に電柱があり、傘を広げて通学できない	電柱の移設	高鍋土木事務所 川南町建設課 山本小学校	

【山本小学校区】

令和6年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
_		町道 新茶屋·山本線 町道 霧島·下竹浜線	当該路線の交差点	止まれの標識と停止線が無いので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
=	通学路	県道 都農綾線	長岡原地区 大字川南7077-5地先~ 大字川南7044-3地先	横断歩道が無いので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
Ξ					学校及びPTAによる注意喚起。保育園保護 者への注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
四	通学路	県道 都農綾線 県道 尾鈴川南停車場線	当該路線の交差点		所有者への指導 学校及びPTA指導で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署 所有者	

【唐瀬原中学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 新黒坂·清水線	工業団地入口交差点	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	交差点表示設置等対策内容検討	高鍋警察署 川南町建設課	
2	通学路	町道 新茶屋·山本線	当該路線と国道10号線との交差 点~ 当該路線と広域農道との交差点	歩道と車道に段差があり危険	道路整備(R5区画線復旧済)	川南町建設課	
3	通学路	町道 上町·宮崎病院街路線		平成幼稚園近くと給水塔近くの横断歩道が薄くなっている 給水塔から宮崎病院にかけて草が伸びて危険	横断歩道の再整備 <mark>草刈り</mark>	川南町建設課 高鍋警察署	令和5年度

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
_	通学路	国道 10号線	アサヒ生コン川南工場前	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	速度取締強化 <u>(実施中)</u>	高鍋警察署	
=	通学路	町道 大久保・番匠線	甘付地区 大字川南10316-1地先~ 大字川南10249地先	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	地元住民へPTA側から交通速度を守るよう 注意喚起	PTA 高鍋警察署	
Ξ	通学路	町道 竹浜·北唐瀬線 町道 沓袋·光線	旧消防団第11部機庫斜め前	『止まれ』の標識及び停止線表示が無いので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署	
四	通学路	山本地区	菊友、栄、暁地区	不審者が多発しているので危険を感じる	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA	

【国光原中学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 川南港線 県道 高鍋美々津線	番野地歩道橋から通浜の坂の途中まで	登下校時暗くて危険	防犯灯設置(一部設置済み)	川南町総務課	
2	通学路	町道 下野田·勝司別府線	町道 中須・小池線結合部〜 さざんか住宅入口まで	交通量が多いが、道幅が狭く歩道が無いため危険	歩道整備を含む道路改良事業	川南町建設課	
3	通学路	町道 番野地·十文字線	湯牟田・西光原付近	道路付近が暗く見えにくいため危険	防犯灯設置	川南町総務課	
4	通学路	町道 東湯牟田·小池線	小池公民館付近	歩道から右折するときに建物があり車が見えず危険	歩道内に自転車向けの路面表示設置	川南町建設課	令和6年度