

宮崎県 川南町 川南小学校区 (No.1) 通学路対策箇所図

資料3(川南No.1)

①歩道が急に狭くなっている
ので危険



<対策メニュー>
・歩道整備

②通行量が多く、急に歩道が
狭くなっている箇所があるので
危険



<対策メニュー>
・歩道整備
・交差点改良

⑤停止線がない上、速度を出
す車両があり危険



<対策メニュー>
・指導停止線設置

済

④交通量が多く、手を挙げて
も止まらない車両があり危険



<対策メニュー>
・横断歩道カラー化


済

③道路西側に歩道が無い
ため、東側に早めに横断
できるようにしてほしい



<対策メニュー>
・横断歩道の移設
→横断歩道の再設置(二宮建設前)
→再設置後は迂回して通学

済



宮崎県 川南町 通山小学校区 (No.1) 通学路対策箇所図

資料3(通山No.1)

⑧速度がはやい車が多く危険



<対策メニュー>
・「速度を落とせ」の路面表示設置

済

⑦水路に隙間があり子どもが落ちる危険がある



<対策メニュー>
・看板侵入防止対策検討

済

⑤一時停止表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・一時停止再設置

⑥一時停止表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・一時停止再設置

③横断歩道等表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・横断歩道等再設置

②用水路が危険
看板設置等あるとよい



<対策メニュー>
・看板等設置

①交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険
水路脇のガードレールの高さが低いため危険
水路の前後がカーブで危険



<対策メニュー>
・歩道整備
・線形是正

④横断歩道表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・横断歩道再設置

済



宮崎県 川南町 東小学校区(No.1) 通学路対策箇所図

資料3(東No.1)

①水路に子どもが転落する恐れがある



<対策メニュー>
・侵入防止対策検討

⑤ラバーポール破損



<対策メニュー>
・ラバーポール復旧

済

②交差点の状況が分かりづらく、速度を出す車両が多いため危険



<対策メニュー>
・ドットライン等減速路面表示設置

済

⑥カーブで見通しが悪く、坂で速度を出す車両が多く危険



<対策メニュー>
・ドットライン等減速路面表示設置
・土砂はぎ、草木伐採

済

③横断歩道付近で速度を落とさずに通行する車両が多く危険
R5に子どもと車両の事故が発生している



<対策メニュー>
・横断歩道カラー化
・ドットライン設置

済


④ガードパイプの破損
歩道の舗装が割れており危険



<対策メニュー>
・ガードパイプ復旧
・歩道の舗装打換え

宮崎県 川南町 多賀小学校区 (No.1) 通学路対策箇所図

資料3(多賀No.1)



③道路を横断する際に横断歩道がなく危険



<対策メニュー>
・横断歩道設置
・交差点改良

①五差路になっており、建物で見通しが悪く危険
(交通事故多発の交差点)



<対策メニュー>
・交差点改良
・区画線整備(済)
・草木の伐採
・歩道の拡幅

②通学路だが歩道がなく、大型車両の通行も多いため危険



<対策メニュー>
・歩道整備

宮崎県 川南町 山本小学校区 (No.1) 通学路対策箇所図

資料3(山本No.1)

①学校横の歩道が一部狭くて危険



<対策メニュー>
・歩道拡幅

③歩道の中央に電柱があり、傘を広げて通学できない



<対策メニュー>
・電柱の移設

④県道から町道に入る車両が内回りして子どもと接触しそうになり危険



<対策メニュー>
・外側線復旧 **済**

⑤町道から県道に出る車両が歩道の子どもを確認しづらい



<対策メニュー>
・指導停止線設置 **済**

②見通しが悪く、県道側の車がスピードを出し危険なためミラーが欲しい



<対策メニュー>
・ミラー設置

川南町

川南町

宮崎県 川南町 唐瀬原中学校工区(No.1) 通学路対策箇所図

資料3(唐中No.1)

②車道幅員が狭くなっているため、自転車と車の離合時に危険



<対策メニュー>
・道路整備

①車が交通制限速度を守らず、速い速度で走行するため危険




<対策メニュー>
・交差点表示設置
・横断歩道カラー化

済

宮崎県 川南町 国光原中学校区 (No.1) 通学路対策箇所図

資料3(国光原No.1)



②交通量が多いが、道幅が狭く歩道が無いため危険



<対策メニュー>

- ・歩道整備
- ・道路拡幅
- ・線形改良

済

①登下校時暗くて危険



<対策メニュー>

- ・防犯灯設置
(一部設置済)

済

③道路周辺が暗く見えにくい
ため危険



<対策メニュー>

- ・防犯灯設置

済