

【川南小学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区 大字川南13263-1地先～ 大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているため危険	歩道整備	高鍋土木事務所	
2	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区 大字川南13263-1地先～ 大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備・交差点改良	高鍋土木事務所	
3	通学路	町道 毘沙門・名貴線	六車農園付近	道路西側に歩道が無いため、東側に早めに横断できるとよい	横断歩道移設 →横断歩道の再設置（二宮建設前） →再設置後は迂回して通学	建設課 高鍋警察署	令和6年度
4	通学路	町道 毘沙門・名貴線	唐瀬橋南側	交通量が多く、手を挙げても止まらない車両があり危険	横断歩道カラー化	建設課	
5	通学路	町道 唐瀬・中小池線	大字川南16092-43付近	停止線がない上、速度を出す車両があり危険	指導停止線設置	建設課	

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	町道 唐瀬・市納線との交差点	車が交通制限を守らずはやい速度で走行する また、見通しが悪いので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	川南小学校 PTA 高鍋警察署 総務課	
二	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	松原公民館前通路	緩やかカーブで見通しが悪く、早朝にスピードを出した車が頻繁 に通る児童が横断する際危険	改良済みで横断歩道もあるため 学校及びPTA指導で注意喚起	川南小学校 PTA	

【通山小学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向 東側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険 また、水路脇のガードレールの高さが低いため危険 水路の前後区間がカーブで危険	歩道整備・線形是正	高鍋土木事務所	
2	通学路	町道	元吉田商店	天井が壊れていたり、冷蔵庫が危ない	解体撤去	建設課	ソフト対策へ移行
3	通学路	町道 依橋西線	国光原中テニスコート南側用水路	用水路が危険看板設置等あるとよい	看板等設置	川南原土地改良区	
4	通学路	県道 高鍋美々津線	通浜漁協周辺	横断歩道等表示が薄く通行時危険	横断歩道等再設置	高鍋警察署	
5	通学路	県道 高鍋美々津線	カリタス付近	横断歩道表示が薄く通行時危険	横断歩道再設置	高鍋警察署	令和6年度
6	通学路	県道 高鍋美々津線	西府組付近	一時停止表示が薄くなっている	一時停止再設置	高鍋警察署	
7	通学路	町道 坂ノ上中線	坂の上公民館前	一時停止表示が薄くなっている	一時停止再設置	高鍋警察署	
8	通学路	町道 南原・東原線	農大駐車場向かいの町道	水路に隙間があり子どもが落ちる危険がある	看板等侵入防止対策検討	農地課 川南原土地改良区	令和7年度 (看板)
9	通学路	町道 番野地西・保育所線	番野地保育所前の町道	速度のはやい車が多いため危険	「速度を落とせ」の路面表示設置	建設課	

令和7年10月1日

【通山小学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 番野地・十文字線	農業大学校前の交差点	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	通山小学校 PTA 建設課	
二	通学路	町道 番野地・十文字線	開田之碑前	「止まれ」の区画線表示が無いので横断時に危険	区画線は無いが「止まれ」の標識設置済のため、学校及びPTAの立ち番で注意喚起	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
三	通学路	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野付近の JR踏切前	車が制限速度を守らず、走行速度がはやいため横断時に危険	速度取締強化	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
四	通学路	町道 松原・通山線	町道 美国ヶ池・通山線との 交差点付近	速度のはやい車が多いため横断するのが危険 横断歩道が欲しい	通学路位置指定変更	通山小学校 高鍋警察署 建設課	
五	通学路	町道 通山・北山線	北山神社の入り口の横断歩道	歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険	学校及びPTAによる立番で注意喚起	通山小学校 PTA	
六	通学路	町道 下野田・勝司別府線	日中友好記念通り横	用水路が大きいため危険	学校及びPTAによる注意喚起	通山小学校 PTA	
七	通学路	国道 10号線	安藤商店前	交通量が多く、歩道が無い	迂回して通学 学校及びPTAによる注意喚起	通山小学校 PTA 国土交通省	

【東小学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 新黒坂・甘付線	黒坂交差点	水路に子どもが転落する恐れがある	侵入防止対策検討	川南原土地改良区	
2	通学路	町道 塩付・大久保線	旧塩付交番前交差点	交差点の状況が分かりづらく、速度を出す車両が多いため危険	ドットライン等減速路面表示設置	建設課	
3	通学路	町道 塩付・大久保線	東小学校北門前	横断歩道付近で速度を落とさずに通行する車両が多く危険 R5に子どもと車両の事故が発生している	横断歩道カラー化 ドットライン設置	建設課	
4	通学路	町道 塩付・大久保線	工業団地付近	ガードパイプの破損→撤去済でカラーコーン設置中 歩道の舗装が割れており危険	ガードパイプ復旧 歩道の舗装打換え	建設課	
5	通学路	町道 新黒坂・甘付線	町道新黒坂・甘付線と塩付・大久保線の交差点	ラバーポール破損	ラバーポール復旧	建設課	
6	通学路	町道 運動公園・塩付線	黒鯛公民館付近	カーブで見通しが悪く、坂で速度を出す車両が多く危険。	ドットライン等減速路面表示設置 土砂はぎ、草木伐採	建設課	

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 塩付・長岡線	塩付三地区 (有)共栄食品川南工場入口	水路が大きく柵が無いので危険	水路が歩道から離れているため学校及び PTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	通学路	町道 大久保・番匠線	長友酒店東側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指 導で注意喚起	東小学校 PTA 建設課	
三	通学路	町道 塩付・大久保線	甘付地区 東地区運動公園南側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	外側線及びカーブミラーを設置済のため学 校及びPTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 建設課	

【多賀小学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 都農綾線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	十文字五差路	五差路になっており建物で見通しが悪く危険	交差点形状の変更 草木伐採 歩道拡幅	高鍋警察署 建設課 高鍋土木事務所	令和2、4年度 (区画線整備)
2	通学路	町道 小池・西ノ別府線	金鶏農場東側	通学路だが歩道が無く、大型車両の通行も多いため危険	道路改良及び歩道設置	建設課	
3	通学路	町道 小池・西ノ別府線 町道 番野地・十文字線	はたなか養鶏南側	道路を横断する際に横断歩道がなく危険	交差点改良	建設課	

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口北側交差点	急勾配のため車が飛び出してくる	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を 徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指 導で注意喚起	十文字保育所 多賀小学校 PTA 建設課	
二	通学路	町道 十文字・大内線	第三水源地下水供給施設前	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指 導で注意喚起	多賀小学校 PTA 建設課	

【山本小学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 都農綾線 町道 長岡・平下線	当該路線の交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	建設課	通学路指定解除
2	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	山本小学校正門前	途中まで歩道が広いが、学校横の歩道が一部狭くて危険	歩道拡幅	高鍋土木事務所	
3	通学路	町道 登り口・北唐瀬線	嶽牧場近く	見通しが悪く、県道側の車がスピードを出すため危険 ミラー設置を要望	ミラー設置	建設課	
4	通学路	県道 都農綾線	小学校西側	歩道の中央に電柱があり、傘を広げて通学できない	電柱移設	高鍋土木事務所 建設課 山本小学校	
5	通学路	県道都農綾線 町道 登り口・旭ヶ丘線	当該路線の交差点	県道から町道に入る車両が内回りして子どもと接触しそうになり危険	外側線復旧	建設課	
6	通学路	県道都農綾線 町道 山本・北唐瀬線	当該路線の交差点	町道から県道に出る車両が歩道の子どもを確認しづらい	指導停止線設置	建設課	

【山本小学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 新茶屋・山本線 町道 霧島・下竹浜線	当該路線の交差点	止まれの標識と停止線が無いので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
二	通学路	県道 都農綾線	長岡原地区 大字川南7077-5地先～ 大字川南7044-3地先	横断歩道が無いので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
三	通学路	県道 尾鈴川南停車場線 町道 山本・西山本線	県道40号線から川南保育園に 向かう、山本小学校プール横の角	駐車違反の車もあり、道が狭くなっている 急に曲がる車がある為、歩行者と接触するおそれがある	学校及びPTAによる注意喚起。保育園保護 者への注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
四	通学路	県道 都農綾線 県道 尾鈴川南停車場線	当該路線の交差点	空家のガラスが割れていて危険	所有者への指導 学校及びPTA指導で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署 所有者	

令和7年10月1日

【唐瀬原中学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 新黒坂・甘付線	工業団地入口交差点	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	交差点表示設置 横断歩道カラー化	建設課	
2	通学路	町道 新茶屋・山本線	当該路線と国道10号線との交差点 ～ 当該路線と広域農道との交差点	歩道と車道に段差があり危険	道路改良及び歩道設置	建設課	

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	国道 10号線	アサヒ生コン川南工場前	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	速度取締強化(実施中)	高鍋警察署	
二	通学路	町道 大久保・番匠線	甘付地区 大字川南10316-1地先～ 大字川南10249地先	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	地元住民へPTA側から交通速度を守るよう 注意喚起	PTA 高鍋警察署	
三	通学路	町道 竹浜・北唐瀬線 町道 沓袋・光線	旧消防団第11部機庫斜め前	『止まれ』の標識及び停止線表示が無いので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署	
四	通学路	山本地区	菊友、栄、暁地区	不審者が多発しているので危険を感じる	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA	

【国光原中学校区】

令和7年10月1日

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 川南港線 県道 高鍋美々津線	番野地歩道橋から通浜の坂の途中まで	登下校時暗くて危険	防犯灯設置(一部設置済み)※R3年度LED 化 →今後はソフト対策で対応	総務課	令和7年度
2	通学路	町道 下野田・勝司別府線	町道 中須・小池線結合部～ さざんか住宅入口まで	交通量が多いが、道幅が狭く歩道が無いため危険	歩道整備を含む道路改良事業	建設課	
3	通学路	町道 番野地・十字線	湯牟田・西光原付近	道路付近が暗く見えにくいため危険	防犯灯設置(一部設置済み)※R3年度LED 化 →今後はソフト対策で対応	総務課	令和7年度