

対策箇所一覧表

資料2(川南)

【川南小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 二ツ橋・唐瀬線	浅田動物病院斜め前	見通しが悪く、横断時に横断歩道がないので危険	登下校児童数を確認次第、横断歩道設置を検討	—	—	横断歩道設置	高鍋警察署 川南町建設課	
2	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているため危険	歩道整備が可能か調査(予算要望中)	区画線整備(減速線施工)H29	—	歩道整備	高鍋土木事務所	
3	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備が可能か調査(予算要望中)	区画線整備(減速線施工)H29	—	歩道整備	高鍋土木事務所	
4	町道 毘沙門・名貫線	唐瀬橋歩行者専用道路	雨天時水溜りになり、歩行に困難をきたす。	排水対策	定期的な清掃	—	排水対策	川南町建設課	済

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	町道 垂門・松原線	川南交番横交差点	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	—	川南小学校 PTA 高鍋警察署	
二	町道 二ツ橋・唐瀬線	旧docomoショップ川南店の横	車が信号機で止まらず、店舗の敷地内を通過して国道に抜けるため危険	所有者へ立ち入り禁止依頼済	—	—	—	所有者 川南町建設課	
三	県道 尾鈴川南停車場線	消防団第10部機庫前	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行する。また、見通しがわるいので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	横断旗設置	横断旗設置済	—	川南小学校 PTA 高鍋警察署 川南町まちづくり 課	
四	町道 清瀬・清瀬中線	出水地区、大字川南13506地先	見通しが悪い交差点のため横断時に危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	川南小学校 PTA 川南町建設課	
五	県道 尾鈴川南停車場線	川南小学校～国道10号まで	登校時、自転車と混在するので危険	歩道も整備されているため、生徒への指導をお願いしたい。	—	—	—	川南小学校 PTA 高鍋土木事務所	
六	県道 尾鈴川南停車場線	松原公民館前通路	ゆるやかなカーブで見通しが悪い。早朝、スピードを出した車が頻繁に通り、児童が横断する際危険	改良済みで横断歩道もあるため、学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	川南小学校 PTA	

【通山小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 番野地西・保育所線	番野地保育所横	車道と路肩に段差があり危険	路肩補修	—	—	路肩補修	川南町建設課	済
2	町道 番野地西・保育所線	淡島自動車商会横	歩道及び区画線がない。また、車道と側溝に段差があり危険	・区画線設置 ・側溝撤去再設置	—	区画線設置	区画線設置済 側溝撤去再設置	川南町建設課	済
3	町道 南原公民館線	南原公民館から南方向へ約260m先の用水路	水路が大きいのので危険(柵がある箇所とない箇所がある)	防護柵設置	立ち入り禁止看板を設置し、注意を促す。	—	防護柵設置	川南原土地改良区 川南町建設課	
4	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5563-4地先	急カーブで見通しが悪い ため横断時に危険。また、歩道幅員が狭いため、歩行者と自転車の離合時に危険	・カーブミラー設置済のため経過観測 ・離合時危険箇所は現地を詳細調査し対策内容検討中	—	カーブミラー設置 支障木伐採	—	高鍋土木事務所	済
5	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向へ向かう左側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険。また、水路脇のガードレールの高さが低い ため危険	歩道整備 (予算要望中)	ガードレールの嵩上げ(H28) グリーンベルト設置(H28)	グリーンベルト設置済	歩道整備(R01~)	高鍋土木事務所	
6	町道	元吉田商店	天井が壊れていたり、冷蔵庫が危ない。	解体撤去	部分解体	—	解体撤去	川南町建設課 所有者	
7	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向へ向かう横断歩道	交通量が多いため、通学のため横断時に危険。	横断旗の設置	—	—	横断旗設置	高鍋警察署 川南町まちづくり課 土木事務所	済
8	町道 番野地・美国ヶ池線	吉田書道教室前	水路が大きいのので危険	防護柵設置	—	—	防護柵設置	川南町建設課 川南原土地改良区	
9	町道 番野地・前ノ田線	楠本鉄工周辺	高速道路の抜け道として交通量が多く速度を出すため危険	「速度落とせ」等表示 グリーンベルト設置検討	—	—	「速度落とせ」等表示 グリーンベルト設置検討	川南町建設課	
10	町道 番野地・十文字線	番野地郵便局周辺	交通量が多いが外側線等が消えているため危険	外側線等の引き直し	—	—	外側線等の引き直し	川南町建設課	

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
一	町道 俵橋西線	杉尾自動車整備工場横	用水路が大きく柵がないので危険	用水路が高い位置にあるため上に登らぬよう学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	町道 番野地・十文字線	農業大学校前交差点前	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA 川南町建設課	
三	町道 番野地・十文字線	開田之碑前	『止まれ』の区画線表示がないので横断時に危険	区画線はないが『止まれ』の標識設置済のため、学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	対策内容検討中	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
四	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野近くのJR踏切前	車が制限速度を守らず、はやい速度で走行するため、横断時に危険	速度取締強化	—	—	—	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
五	町道 通浜漁港線	川南漁業協同組合横	急勾配のため、自転車が飛び出してくる	交通ルール教室等で注意喚起提案	—	—	—	通山小学校 PTA 川南町建設課	
六	町道 松原・通山線	美国ヶ池・通山線と交わる付近	速度の速い車が多いため横断するのが危険 (横断歩道が欲しい)	通学路位置指定変更	速度取締強化	—	—	通山小学校 高鍋警察署 川南町建設課	
七	町道 通浜海岸線	川南漁協前の坂道	自転車等飛び出してくるため危険。車のスピードが速い。看板を置いてほしい。踏切の所に水路があつて危ない。	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
八	町道 通浜海岸線	組合の橋	橋が古く危険	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
九	町道 通浜海岸線	組合の使われていないガソリンスタンド	敷地内で子供たちが遊んでいるため危険	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十	町道 通浜海岸線	通浜海浜公園	ドック場に子供たちが集まり、柵を乗り越えたりしているが、川があるため危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十一	町道 通山・北山線	北山橋	虫捕りに行く子供がいるため、落下するおそれがあり危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十二	町道 通山・北山線	北山神社の入り口の横断歩道	歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険	学校及びPTAによる立番で注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十三	町道 下野田・勝司別府線	日中友好記念通り横	用水路が大きいため危険	学校及びPTAによる注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA	
十四	国道10号	安藤商店前	交通量が多く、歩道がない	迂回して通学 学校及びPTAによる注意喚起	—	—	—	通山小学校 PTA 国土交通省	

対策箇所一覧表

資料2(東)

【東小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 新黒坂・豊原線 町道 睦・甘付線	両町道 交差点部分	「止まれ」表示がなく、一時停止せずに工業団地へ向かう車の量が多く危険(通学時)。	「止まれ」標識の設置 区画線整備	—	—	「止まれ」標識の設置 区画線整備	高鍋警察署 川南町建設課	
2	町道 新黒坂・豊原線 町道 豊原西・大猪線	両町道 交差点部分	外側線が消えており横断歩道がないため危険	外側線の再設置 横断歩道設置検討	—	—	外側線の再設置 横断歩道設置検討	高鍋警察署 川南町建設課	
3	町道 運動公園・塩付線	佐光精米所南側	カーブになっており車との距離も近いため危険	外側線の再設置 グリーンベルト設置	—	—	外側線の再設置 グリーンベルト設置	川南町建設課	
4	町道 運動公園・塩付線	ローソン付近	外側線等が消えており危険。 路面も陥没等があり危険	外側線等の引き直し 舗装打換等を検討	—	—	外側線等の引き直し 舗装打換等を検討	川南町建設課	
5	県道 高鍋美々津線	平田橋付近	ポストコーンを設置していただいているが車道との区別が難しい	グリーンベルト設置	—	—	グリーンベルト設置	土木事務所	

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	町道 塩付・長岡線	塩付三地区、(有)共栄食品川南工場入口	水路が大きく柵がないので危険	水路が歩道から離れているため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	東小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	町道 大久保・番匠線	長友酒店東側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	東小学校 PTA 川南町建設課	
三	町道 塩付・大久保線	甘付地区、東地区運動公園南側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	外側線及びカーブミラーを設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	東小学校 PTA 川南町建設課	

【多賀小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	東道 御辰桜線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	多賀別館東側の五叉路	五叉路になっており、建物で見通しが悪く危険。	交差点形状の変更	区画線整備(H30)	—	交差点改良	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	
2	町道 十文字・前原線	消防団第7部機庫前	カーブで見通しが悪く危険	交差点形状の変更	—	—	交差点改良	川南町建設課	
3	町道 十文字・大内線	町営十文字住宅付近	交通量が多く速度も速いため危険	横断歩道設置 「速度落とせ」等の表示	—	—	横断歩道設置	高鍋警察署 川南町建設課	
4	町道 鬼ヶ久保・十文字線	多賀小学校付近	交通量が多く速度も速いため危険	減速マーキングの設置 「速度落とせ」表示 横断旗設置	—	—	減速マーキングの設置 「速度落とせ」表示 横断旗設置	川南町建設課 川南町まちづくり課	済

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	町道 西の別府線	西の別府地区、大宇川南553地先～大宇川南553.3地先	水路が大きいため危険を感じる	立ち入り禁止看板及び防護柵が設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	川南原土地改良区	
二	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約270m先のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
三	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口北側交差点	急勾配のため、車が飛び出しにくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
四	町道 十文字・大内線	第三水源地下水供給施設前	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
五	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口南側交差点	急勾配のため、車が飛び出しにくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	—	—	—	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	

対策箇所一覧表

資料2(山本)

【山本小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	県道 都農綾線	金丸商店斜め前	歩道が途中で切れている。また、横断時に横断歩道がないので危険	歩道整備実施中。また、県道横断は学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	歩道整備	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	済
2	町道 長岡・平下線	当該路線と広域農道との交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	—	—	—	川南町建設課	
3	町道 八幡・尾鈴大橋線	当該路線と県道都農綾線との交差点	見通しが悪く、スピードを出している車が多い。止まってくれる車が少ないため、信号機を付けてほしい。	樹木等の伐採 「止まれ」「速度落とせ」ドットマーク標示 横断旗設置	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署 土木事務所	
4	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線上の高速道路橋	大雨の際、高速道路橋の両脇から水が落ちてくるので危険を感じる	現地を詳細調査し対策検討	—	—	—	NEXCO西日本	
5	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26913地先	がけ崩れの箇所があるので危険	現地を詳細調査し対策検討	—	—	—	川南町建設課	
6	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	急カーブで見通しが悪い。また、側溝が深いため危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起。また、側溝は蓋設置	—	—	側溝蓋設置	山本小学校 PTA 川南町建設課	
7	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線	横断歩道がないため危険	横断歩道等設置検討	—	—	横断歩道等設置検討	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
8	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	ガードレールが切れているため危険	ガードレール再設置	—	—	ガードレール再設置	川南町建設課	
9	町道 銀座・大内線	掛迫地区への上り口	道路が陥没し湧水が湧いて危険	陥没箇所について改良	—	—	道路改良	川南町建設課	
10	県道 尾鈴川南停車場線 県道 都農綾線	T字路交差部分	歩行者から車が見えづらく、車のスピードが速いため危険	カーブミラー設置	—	—	カーブミラー設置	高鍋土木事務所	

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
一	町道 新茶屋・山本線	当該路線と霧島・下竹浜線との 交差点	止まれの標識と停止線がない ので危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
二	県道 都農綾線	長岡原地区、大字川南7077-5 地先～大字川南7044-3地先	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
三	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車場 線の交差点	車が交通制限を守らず、はや い速度で走行するため横断時 に危険	学校及びPTAによる立ち番で 注意喚起	—	—	—	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
四	県道 尾鈴川南停車場 線 町道 山本・西山本線	県道40号線から川南保育園に 向かう、山本小学校プール横 の角	駐車違反の車もあり、道が狭く なっている。急に曲がる車があ る為、歩行者と接触するおそれ がある。	学校及びPTAによる注意喚 起。保育園保護者への注意喚 起。	—	—	—	山本小学校 PTA 川南町建設課	
五	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車場 線の交差点	空家のガラスが割れていて危 険。	・所有者への指導 ・学校及びPTA指導で注意喚 起	—	—	—	川南町建設課 所有者 山本小学校 PTA	

対策箇所一覧表

資料2(唐瀬原)

【唐瀬原中学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
1	町道 新黒坂・清水線	工業団地入口交差点	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	交差点表示設置	—	—	交差点表示設置	高鍋警察署 川南町役場建設課	
2	町道 新茶屋・山本線	当該路線と国道10号線との交差点から当該路線と広域農道との交差点にかけて	歩道と車道に段差があり危険	道路整備	—	—	道路整備	川南町建設課	
3	町道 新茶屋・山本線	正門から毘沙門・名貴線の間	登下校時暗くて危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯の設置	川南町まちづくり課	

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久対策済
一	国道10号	アサヒ生コン川南工場前	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	速度取締強化(実施中)	速度取締強化(実施中)	—	—	高鍋警察署	
二	町道 大久保・番匠線	甘付地区、大字川南10316-1地先～大字川南10249地先	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	地元住民へPTA側から交通速度を守るよう注意喚起	—	—	—	PTA 高鍋警察署	
三	町道 竹浜・北唐瀬線 町道 沓袋・光線	旧消防団第11部機庫斜め前	『止まれ』の標識及び停止線表示がないので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	—	—	—	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署	
四	山本地区	菊友、栄、暁地区	不審者が多発しているので危険を感じる	通学路位置指定変更	—	—	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA	
五	町道 毘沙門・名貴線	川南小学校西門前	歩道幅員が狭いため、歩行者と自転車の離合時に危険	通学路位置指定変更	—	—	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA 川南町建設課	
六	町道 清瀬・唐瀬原線	中学校グラウンドとサッカー場の間の道路	狭い道路だが、速い速度で走行する車がいるため横断するのに危険。	現場条件により横断歩道が設置不可能なため、学校による注意喚起	—	—	—	川南町建設課 唐瀬原中学校 PTA	



対策箇所一覧表

資料2(国光原)

【国光原中学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体	恒久 対策済
1	町道 番野地・十文字線	第5配水池出入口付近	部活帰り等の夜間、周りに民家がなく真っ暗なので道路が見えにくく危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯設置	川南町まちづくり課	
2	県道 高鍋美々津線	通山二地区、大字平田5586-9地先～大字平田4960-25地先	車道及び歩道の幅員が狭くなっているため、離合時に危険	歩道整備	—	—	歩道整備	高鍋土木事務所	
3	県道 高鍋美々津線	通山三地区、大字平田5573-6地先	急に歩道が狭くなっているため、離合時に危険	対策内容検討中	支障竹木伐採	—	—	高鍋土木事務所	
4	県道 川南港線 県道 高鍋美々津線	番野地歩道橋から通浜の坂の途中まで	登下校時暗くて危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯設置	川南町まちづくり課	
5	町道 下野田・勝司別府線	町道中須・小池線結合部からさざんか住宅入口まで	交通量が多いが、道幅が狭く歩道がないため危険	歩道整備を含む道路改良事業計画	—	—	歩道整備 道路拡幅	川南町建設課	
6	町道 番野地・十文字線	湯牟田・西光原付近	道路付近が暗く見えにくいいため危険	防犯灯設置	—	—	防犯灯設置	川南町まちづくり課	