

平成27年度 川南町通学路交通安全対策会議議事録

日 時 平成28年2月18日(木) 15時00分から16時40分まで
場 所 川南町農村環境改善センター 広間
出席者 川南小学校 校長 坂本幹夫、教諭 山本和則
通山小学校 教諭 廣田桂子、東小学校 教諭 大出水光次
多賀小学校 教頭 能美廣介、山本小学校 教諭 渡部美紀
唐瀬原中学校 教諭 古屋真一、国光原中学校 教諭 安田憲明
PTA 連絡協議会 会長 河野龍司
高鍋警察署 交通課 係長 花井智博
高鍋土木事務所 管理担当 主任主事 伊福健一郎
道路担当 主査 前畑光一郎
川南原土地改良区 事務局長 矢野元義
川南町教育委員会 教育課 主査 後藤麻衣子
川南町役場 農地課 主任技師 河野佑兒、まちづくり課 係長 三原康宏
建設課 係長 橋口実、主査 黒木尚也

会 次 第

- 1 開会
- 2 出席者紹介
- 3 協議
 - (1) 通学路交通安全プログラムについて
 - (2) 対策内容への質疑
 - (3) 対策済箇所について
 - (4) その他

3 協議録

(1) 通学路交通安全プログラムについて

- ・建設課より説明(資料1)

(2) 対策内容への質疑(資料2、資料3)

【川南小】

- ・点検番号1について、川南交番横交差点に横断歩道が無く危険なので横断歩道設置を要望します。
- ・点検番号6について、川南病院から唐瀬交差点までの間に県道の歩道幅が狭く危険な箇所があるので、歩道の拡幅やガードレール設置を要望します(別資料参照)。
- ・点検番号7について、元消防団第10部機庫前の県道はスピードを出す車が多く危険なので横断歩道部に横断旗設置を要望します。
- ・点検番号11について、唐瀬交差点から毘沙門地区までの間は早朝の登校時など暗くて危険なので防犯灯設置を要望します。

【高鍋土木事務所】

- ・点検番号6について、現地を確認し歩道が狭く危険な状況であると認識しています。現在、予算要望を行っていますが、予算の確保が難しい状況です。ガードレールの設置については再度現地を確認して検討します。

【高鍋警察署】

- ・点検番号1について、下り坂では車がスピードを出すので、坂には原則横断歩道は設置しません。

【まちづくり課】

- ・点検番号7について、横断旗はまちづくり課で準備ができます。
- ・点検番号11について、防犯灯は地域の要望を受けて設置するので、地域から要望を出してもらえれば設置は可能です。歩道の反対側にある既設の防犯灯は、役場が設置したものであれば歩道への移設は可能です。

【通山小】

- ・点検番号 1 について、用水路に柵が無く危険なので柵設置を要望します。
- ・点検番号 3 について、開田之碑前交差点部に止まれの区画線設置を要望します。
- ・点検番号 5 について、淡島自動車照会横の町道に区画線が無く車道と歩行スペースの境が分からず危険なので、区画線設置を要望します。また、車道と側溝の段差があり危険なので安全対策を要望します。
- ・点検番号 6 について、丸三モーターズ駐車場横の町道の区画線が消えているので区画線設置を要望します。
- ・点検番号 7 について、用水路の柵に蓋が無く危険なので蓋設置を要望します。
- ・点検番号 8 について、用水路沿いに柵が無い箇所があるので、柵設置を要望します。
- ・点検番号 10 について、制限速度を守らずスピードを出して通る車が多くて危険なので、県道に減速マーク設置を要望します。
- ・点検番号 13 について、県道において急カーブで見通しが悪く危険な箇所があります。また、歩道幅が狭い箇所もあるので、安全対策を要望します。
- ・点検番号 14 について、平山商店から通浜ニュータウンまでの県道右側に歩道が無く、歩行者と車の離合時に危険なため歩道設置を要望します。
- ・点検番号 21 について、県道から児童館へ向かう町道に歩道が無い区間があり、歩行者と車の離合時に危険なので歩道設置を要望します。
- ・点検番号 23 について、めぐみの聖母保育園先の横断歩道付近に歩道が無く危険なので歩道設置を要望します。
- ・点検番号 26 について、国道 10 号線安藤商店前は交通量が多いが歩道がなく危険なので歩行スペースの確保を要望します。
- ・点検番号 27 について、歩道沿いに用水路があり転落の危険があるので柵設置を要望します。

【建設課】

- ・点検番号 5 及び 6 について、今年度中に区画線を設置する予定です。
- ・点検番号 21 について、来年度に舗装工事を予定していますので、その際に歩行スペース（グリーンベルト）を設置します。
- ・点検番号 26 について、町からも国へ歩行スペースの確保を要望しています。

【高鍋警察署】

- ・点検番号 3 について、横断歩道と一時停止の区画線がセットで設置していれば止まれの表示を省略できるようになっています。また、現在は車線数の多い南北線が一時停止となっているので、県警本部に相談して可能であれば、東西線を一時停止とするよう調整します。

【川南原土地改良区】

- ・点検番号 1 について、高低差があり小学生が上るには困難な場所なので、柵の設置ではなく小学校の方から注意喚起をお願いします。
- ・点検番号 7 について、地元工区管理の区間であり、柵蓋設置の要望が出ていることは伝えていますが、現在は用水路の補修をメインに行っている状況なので、再度地元工区に要望を伝えておきます。
- ・点検番号 8 について、柵を設置すると用水路の維持管理（草上げ等）に支障をきたす場所なので、設置は困難です。
- ・点検番号 27 について、今後の検討課題とします。

【高鍋土木事務所】

- ・点検番号 10 について、減速マークを設置することでかえって周辺住民に騒音等の悪影響を与えかねないので慎重に検討していきます。
- ・点検番号 13 について、どのような対策ができるか今後検討します。
- ・点検番号 14 について、要望箇所とは反対側に歩道が設置してあるので、優先順位は低いと考えます。
- ・点検番号 23 について、後日要望範囲を確認させてください。

【東小】

- ・点検番号 1 について、塩付駐在所から南へ約 2 0 0 m 区間の道路に歩道が無く危険なので、歩道設置を要望します。
- ・点検番号 3 について、歩道の近くに用水路がありますが、これまで通り用水路付近で遊ばないように注意喚起します。

【建設課】

- ・点検番号 1 について、歩道設置を含む道路改良工事の予算を来年度当初予算で要望しましたが確保できなかったため、9月の補正時に再度予算を要望します。

【川南原土地改良区】

- ・点検番号 3 について、歩道と用水路は近接していませんので柵設置は困難です。

【多賀小】

- ・点検番号 6 について、5 車線が絡む交差点であり非常に見通しが悪く危険な状況なので、交差点改良等の検討をお願いします。
- ・点検番号 1 1 について、制限速度を守らずスピードを出して通る車が多く危険な場所なので、横断歩道部に減速マーク設置を要望します。
- ・点検番号 1 5 について、平成 2 8 年度道路改良工事に対応予定とありますが、予定通り対応してもらえるようお願いします。

【建設課】

- ・点検番号 6 について、今後の検討課題とします。
- ・点検番号 1 1 について、減速マークではなく児童注意マークの区画線設置を今年度中に行う予定です。
- ・点検番号 1 5 について、遅くとも平成 2 9 年度までには歩道設置を含む道路改良工事が完成します。

【山本小】

- ・点検番号 1 について、歩道が途切れている区間の歩道整備と横断歩道設置を要望します。
- ・点検番号 4 について、大雨時に大量の水が道路に流れこんでくるので排水対策を要望します。
- ・点検番号 5 について、見通しが悪くスピードを出して走る車が多い場所なので、信号機設置を要望します。
- ・点検番号 8 について、大雨時に高速道路橋（BOX）の両脇から漏水があり危険を感じるので排水対策を要望します。
- ・点検番号 11 について、ガードレールが切れている箇所があり危険なのでガードレール設置を要望します。
- ・点検番号 14 について、大型車の通行が多い住宅地の付近に歩道がないので歩道設置を要望します。
- ・点検番号 15 について、ガードレールが途切れている区間にガードレール設置を要望します。
- ・点検番号 17 について、歩道際の草が伸びると通学に支障をきたす場合があるので、定期的な草刈りを要望します。
- ・点検番号 18 について、要望箇所は日当たりが悪く歩道に苔が生えて滑りやすくなっているため、歩道清掃を要望します。

【建設課】

- ・点検番号 4 について、まとまった雨が降らないと現状把握ができないので、今後大雨時に現地確認に行きます。
- ・点検番号 8 について、ネクスコ西日本にも伝えていますが、大雨時にどのような状況になるのかわからないので、要望を挙げた保護者の方から詳しい情報を頂けると助かります。
- ・点検番号 11 について、ガードレール新設の予定がありますが、まだ未設置です。

【高鍋警察署】

- ・点検番号 1 について、要望箇所はカーブに近く見通しが悪いので、歩道ができたとしても横断歩道設置は厳しいです。
- ・点検番号 5 について、現在、維持管理コストが多くかかっているため、信号機の新設は予算的に厳しいです。樹木の伐採等の方法で見通しが良くなる方法がないか検討はしています。

【高鍋土木事務所】

- ・点検番号 14 について、対策としてグリーンベルト設置や歩道整備が考えられますが、早急な対応は厳しいです。
- ・点検番号 15 について、要望箇所は交差点付近であるので、見通しを良くすることを考えると現状維持が望ましいと考えます。
- ・点検番号 17 について、年 2 回は草刈りを行っていますが、通学に支障をきたす場合はその都度対応したいと思います。
- ・点検番号 18 について、先月清掃を行いました。要望箇所は日当たりが悪いので、また同じ状況になればその都度対応します。

【唐瀬原中】

- ・点検番号 6 について、車道幅員が狭く自転車と車が離合する場合に危険なので、道路整備を要望します。また、中学校から森孵卵場へ向かう区間に防犯灯設置が必要と考えますので、地域から要望を出してもらうようにします。

【まちづくり課】

- ・点検番号 6 について、地域からの要望をお願いします。

【建設課】

- ・点検番号 6 について、道路改良の計画はありますが計画実行時期が未定なので、管理保全係と一緒に対策を検討します。

【国光原中】

- ・点検番号1について、第5配水池出入り口付近は周りに民家が無く暗い場所なので、防犯灯設置が必要と考えます。地域から防犯灯設置の要望を出してもらうよう中学校からお願いをしていますが、町からも地域へアドバイスしてもらうようお願いします。

【まちづくり課】

- ・点検番号1について、防犯灯設置は地域からの要望が必要ということは自治公民館長へ説明しています。

(3) 対策済箇所について

- ・建設課より説明(資料4)。

(4) その他

- ・国土交通省から道路のゾーン30についての情報提供がきていますが、各学校の通学路で指定をするべき箇所があれば、今後教えてください(建設課)。
- ・防犯灯設置について、地域からの要望(申請)が必要ということなので、本会議に各自治公民館役員さんたちも出席していただくと良いと思います(国光原中)。
- ・ゾーン30について、歩道が設置してある箇所には指定ができないと聞きました(東小)。