

2023 (令和5年) 川南町防災ハザードマップ

- ### 凡例
- 指定避難所
 - 指定緊急避難場所
 - 消防組合・分遣所
 - 病院
 - 町役場
 - 交番・駐在所
 - その他公共施設等
 - 水位計
 - アンダーパス(地下道)
 - 市町村界
 - 高速自動車道
 - 国道
 - 主要地方道
 - 県道

災害用伝言サービス

災害用伝言ダイヤル(171)


災害用伝言ダイヤルとは、大規模災害(震度6弱以上の地震等)が発生した際に、家族等の安否確認を行うためのシステムです。大規模災害時は、電話回線が非常に混み合い、なかなか連絡が取れない状況に陥ります。このため、自分の無事を連絡したくても、なかなか連絡がつかないという状況が生じます。こうした状況を解消するため、NTTドコモグループ、KDDI(au)グループ、ソフトバンクモバイルなどにおいて、被災地域にいる方がご自身の安否確認を伝えることのできる『災害用伝言板サービス』を提供しています。災害用伝言板には、下記の種類があります。

災害用伝言板

左記の災害用伝言ダイヤルと同様、大規模災害時の電波の混み合った状況に陥った場合、パソコンや携帯電話を使用し、安否確認を伝言板で共有するシステムです。災害が発生すると、安否確認や消防、警察等への連絡などと一緒に電話を使用するために、通信が集中し電話が大変な状況になります。このため、自分の無事を連絡したくても、家族や親戚、知人等の安否を一刻も早く確認したくても、なかなか連絡がつかないという状況が生じます。こうした状況を解消するため、NTTドコモグループ、KDDI(au)グループ、ソフトバンクモバイルなどにおいて、被災地域にいる方がご自身の安否確認を伝えることのできる『災害用伝言板サービス』を提供しています。災害用伝言板には、下記の種類があります。

- 災害用伝言板「web171」
 - 災害用伝言板「NTTドコモ」
 - 災害用伝言板「au」
 - 災害用伝言板「ソフトバンク」
 - 災害用伝言板「ワイモバイル」
 - 災害用伝言板「楽天モバイル」
- ※災害用伝言サービスのお問合せはこちらまで。
TCA 社団法人 電気通信事業者協会

- ### 土砂災害警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域(土石流)(レッドゾーン)
 - 土砂災害警戒区域(土石流)(イエローゾーン)
 - 土砂災害警戒区域(急傾斜地)(イエローゾーン)
 - 土砂災害警戒区域(急傾斜地)(グリーンゾーン)
- ### ため池浸水想定区域
- 0.5m未満の浸水
 - 0.5~3m未満の浸水
 - 3m以上の浸水
 - ため池
 - ため池浸水到達時間
- ### 高潮浸水想定区域
- (浸水した場合に想定される水深)
- 0.3m未満の区域
 - 0.3~0.5m未満の区域
 - 0.5~1.0m未満の区域
 - 1.0~3.0m未満の区域
 - 3.0~5.0m未満の区域
- ### 高潮浸水継続時間
- (浸水深0.5m以上)
- 12時間未満の区域
 - 12時間~1日未満の区域
 - 1日~3日未満の区域
 - 3日~1週間未満の区域
 - 1週間~2週間未満の区域
- ### 土砂災害警戒・特別警戒区域
- 【急傾斜地】 【土石流】
特別警戒区域 特別警戒区域
- ※地図上の表示色は、国土院発行電子地形図25000に示したものであり、実際とは誤差を生じる場合があります。



地区	施設名	指定避難所	標高	指定緊急避難場所
川南中央地区	川南町農村環境改善センター	①	39.7m	①
	川南町総合福祉センター	②	39.7m	②
	川南西地区コミュニティセンター	③	64.0m	③
	川南小学校体育館	④	64.0m	④
	川南小学校グラウンド			⑤
	唐瀬原中学校体育館	⑥	65.0m	⑥
	唐瀬原中学校グラウンド			⑦
	唐瀬原中学校サッカー場			⑧
	川南町運動公園			⑨
	高森近隣公園			⑩
山本地区	山本地区コミュニティセンター	⑪	112.0m	⑪
	山本小学校体育館	⑫	111.0m	⑫
	山本小学校グラウンド			⑬
東地区	東地区コミュニティセンター	⑭	46.7m	⑭
	東小学校体育館	⑮	49.0m	⑮
	東小学校グラウンド			⑯
通山地区	通山地区コミュニティセンター	⑰	58.0m	⑰
	通山小学校体育館	⑱	58.0m	⑱
	通山小学校グラウンド			⑲
多賀地区	多賀地区コミュニティセンター	㉑	77.0m	㉑
	多賀小学校体育館	㉒	75.0m	㉒
	多賀小学校グラウンド			㉓
十文字地区	十文字農村公園			㉔
	十文字農村公園			㉕
	十文字農村公園			㉖

緊急連絡先

緊急連絡先	電話番号	番号
川南町役場	27-8001	A
東児湯消防組合	22-1360	B
東児湯消防組合 川南分遣所	27-0578	C
高鍋警察署	22-0110	-
高鍋警察署 川南交番	27-0335	D
児湯農林振興局	22-1362	-
高鍋土木事務所	23-0001	-
九州電力 高鍋営業所	0120-966-703	-
警察(事件事故の急報)	110	-
消防救急(火事・救助・救急車)	119	-
海上保安庁	118	-
NTT西日本(問合せ)	116	-
災害伝言ダイヤル	171	-

感染症対策

避難所へ行く場合に心がけたいこと。
町も感染対策に必要な物資の配備に努めますが、町の備蓄品には限りがありますので、ご自身やご家族の健康管理に必要と思われるものは、可能な限り持参してください。

【持参する物の例】
・マスク・常備薬

【持参すると便利な物の例】
・体温計・使い捨ての手袋・消毒液

※特に避難所における新型コロナウイルス感染予防対策としてマスクの着用は必要とされていますので、ご自宅からの持参をお願いします。

土砂災害対策

土砂災害の発生時には、こんな現象が起ることもあります。

- 山崩りがする
- 橋が倒壊している
- 地面がひび割れ
- 斜面から水が湧き出す
- 沢や井戸の水が濁る
- 川の流れが濁り
- 小石がハラハラ落ちてくる

津波対策

津波の発生

①地震により海底・海面が隆起・沈降
②海面変動が大きくなり四方八方へ伝播し沿岸へ襲来

津波の速さ

津波は、海が深いほど早く伝わる性質があり、沖合いではジェット機に匹敵する速さで伝わり、逆に水深が浅くなるほど速度が低下するため、津波が陸地に近づくと、後から来る波が前の津波に追いつき、波高が高くなります。

津波情報に注意する

津波警報等が発令された場合は、海岸沿いや速やかに高台に避難しましょう。また、津波は第1波より第2波、第3波の方が高くなる場合もあります。津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意解除までは気をゆるめないようにしましょう。



【川南町ホームページ】防災関連情報

トップページ>>>防災>>>防災ハザードマップなどの防災関連情報
<https://www.town.kawanami.miyazaki.jp/soshiki/2/1228.html>
 ※防災ハザードマップの拡大版が確認できます。

スマートフォン等で右のQRコードを読み取り、アクセスください。

いざという時のために、覚えておきましょう。

1時間以上、または降がらぬ雨の降り続く場合は、100mm以上の降雨量になったら注意が必要。避難所へ避難しましょう。

土砂流は速く、土砂の流れる方向に対して直角に逃げよう。

日頃から家族全員で避難場所や避難する道順を決めておきましょう。

【川南町ホームページ】防災関連情報

トップページ>>>防災>>>防災ハザードマップなどの防災関連情報
<https://www.town.kawanami.miyazaki.jp/soshiki/2/1228.html>
 ※防災ハザードマップの拡大版が確認できます。

スマートフォン等で右のQRコードを読み取り、アクセスください。

津波情報に注意する

津波警報等が発令された場合は、海岸沿いや速やかに高台に避難しましょう。また、津波は第1波より第2波、第3波の方が高くなる場合もあります。津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意解除までは気をゆるめないようにしましょう。