

令和3年9月21日

【川南小学校区】

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているため危険	歩道整備	高鍋土木事務所	
2	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区、大字川南13263-1地先～大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備・交差点改良	高鍋土木事務所	
3	通学路	町道 ニツ橋・唐瀬線	国道10号線より約50m	私道から出てくる車が建物で見えなくて危険	カーブミラー設置	川南町建設課	令和3年度

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 垂門・松原線	川南交番横交差点	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	川南小学校 PTA 高鍋警察署	令和3年度
二	通学路	町道 ニツ橋・唐瀬線	旧docomoショップ川南店の横	車が信号機で止まらず、店舗の敷地内を通過して国道に抜けるため危険	所有者へ立ち入り禁止依頼済	所有者 川南町建設課	令和3年度
三	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	消防団第10部機庫前	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行する。また、見通しがわるいので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	川南小学校 PTA 高鍋警察署 川南町まちづくり課	
四	通学路	町道 清瀬・清瀬中線	出水地区、大字川南13506地先	見通しが悪い交差点のため横断時に危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	川南小学校 PTA 川南町建設課	令和3年度
五	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	川南小学校～国道10号まで	登校時、自転車と混在するので危険	歩道も整備されているため、生徒への指導をお願いしたい。	川南小学校 PTA 高鍋土木事務所	令和3年度
六	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	松原公民館前通路	ゆるやかなカーブで見通しが悪い。早朝、スピードを出した車が頻繁に通る、児童が横断する際危険	改良済みで横断歩道もあるため、学校及びPTA指導で注意喚起	川南小学校 PTA	

令和3年9月21日

【通山小学校区】

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 南原公民館線	南原公民館から南方向へ約260m先の用水路	水路が大きいのので危険(柵がある箇所とない箇所がある)	防護柵設置	川南原土地改良区 川南町建設課	令和3年度
2	通学路	県道 高鍋美々津線	通山小学校前交差点から南方向へ向かう左側	交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険。また、水路脇のガードレールの高さが低いため危険。水路の前後区間がカーブで危険	歩道整備・線形是正	高鍋土木事務所	
3	通学路	町道	元吉田商店	天井が壊れていたり、冷蔵庫が危ない。	解体撤去	川南町建設課	
4	通学路	町道 番野地・美国ヶ池線	吉田書道教室前	水路が大きいのので危険	防護柵設置	川南町建設課 川南原土地改良区	令和3年度
5	通学路	町道 番野地・十文字線	番野地郵便局周辺	交通量が多いが外側線等が消えているため危険	外側線等の更新	川南町建設課	令和2年度
6	通学路	町道 番野地西・保育所線	番野地団地出入口	番野地住宅からの出入口に標識などがいないため、止まらない車がある	停止線設置	川南町建設課	令和2年度
7	通学路	県道 川南港線	岸本建設付近(運動場西側及びECCジュニア前)	柵が不十分で危険 看板が錆びていて見えない	防護柵設置 看板更新	川南原土地改良区	令和3年度
8	通学路	県道 高鍋・美々津線	西府組から通浜へ下る坂道	擁壁にひび割れが見られて危険 歩道が狭い	歩道拡幅等	高鍋土木事務所	
9	通学路	県道 高鍋・美々津線	通浜海岸線交差点付近	車のスピードが速く危険。	「速度落とせ」等の区画線設置	高鍋土木事務所	
10	通学路	県道 川南港線	小学校から十号線に向かう歩道	草木が伸びていて見通しが悪く危険。	除草作業	高鍋土木事務所	
11	通学路	俵橋西線	テニスコート南側用水路	用水路が危険。看板設置等あるとよい。	看板等設置	川南原土地改良区	

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 俵橋西線	杉尾自動車整備工場横	用水路が大きく柵がないので危険	用水路が高い位置にあるため上に登らぬよう学校及びPTA指導で注意喚起	通山小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	通学路	町道 番野地・十文字線	農業大学校前交差点前	交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	通山小学校 PTA 川南町建設課	
三	通学路	町道 番野地・十文字線	開田之碑前	『止まれ』の区画線表示がないので横断時に危険	区画線はないが『止まれ』の標識設置済のため、学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	通山小学校 PTA 高鍋警察署	
四	通学路	県道 高鍋美々津線	ファミリーショップ小野近くのJR踏切前	車が制限速度を守らず、はやい速度で走行するため、横断時に危険	速度取締強化	高鍋警察署 高鍋土木事務所	
五	通学路	町道 通浜漁港線	川南漁業協同組合横	急勾配のため、自転車が飛び出してくる	交通ルール教室等で注意喚起提案	通山小学校 PTA 川南町建設課	
六	通学路	町道 松原・通山線	美国ヶ池・通山線と交わる付近	速度の速い車が多いため横断するのが危険(横断歩道が欲しい)	通学路位置指定変更	通山小学校 高鍋警察署 川南町建設課	
七	通学路	町道 通浜海岸線	川南漁協前の坂道	自転車等飛び出してくるため危険。車のスピードが速い。看板を置いてほしい。踏切の所に水路があつて危ない。	学校及びPTA指導による注意喚起	通山小学校 PTA	
八	通学路	町道 通浜海岸線	組合の橋	橋が古く危険	学校及びPTA指導による注意喚起	通山小学校 PTA	
九	通学路	町道 通浜海岸線	組合の使われていないガソリンスタンド	敷地内で子供たちが遊んでいるため危険	学校及びPTA指導による注意喚起	通山小学校 PTA	
十	通学路	町道 通浜海岸線	通浜海浜公園	ドック場に子供たちが集まり、柵を乗り越えたりしているが、川があるため危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	通山小学校 PTA	
十一	通学路	町道 通山・北山線	北山橋	虫捕りに行く子供がいるため、落下するおそれがあり危険。	学校及びPTA指導による注意喚起	通山小学校 PTA	
十二	通学路	町道 通山・北山線	北山神社の入り口の横断歩道	歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険	学校及びPTAによる立番で注意喚起	通山小学校 PTA	

点検 番号	通学路・未就 学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
十三	通学路	町道 下野田・勝司別府線	日中友好記念通り横	用水路が大きいため危険	学校及びPTAによる注意喚起	通山小学校 PTA	
十四	通学路	国道10号	安藤商店前	交通量が多く、歩道がない	迂回して通学 及びPTAによる注意喚起	学校 通山小学校 PTA 国土交通省	

【東小学校区】

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 新黒坂・豊原線 町道 睦・甘付線	両町道 交差点部分	「止まれ」表示がなく、一時停止せずに工業団地へ向かう車の量が多く危険(通学時)。	「止まれ」標識の設置 区画線整備	高鍋警察署 川南町建設課	令和2年度
2	通学路	町道 運動公園・塩付線	ローソン付近	外側線等が消えており危険。路面も陥没等があり危険	外側線等の引き直し 舗装打換等	川南町建設課	令和2年度
3	通学路	県道 高鍋美々津線	平田橋付近	ポストコーンを設置していただいているが車道との区別が難しい	ポストコーン追加設置	高鍋土木事務所	令和2年度
4	通学路	町道塩付・孫谷線	国道10号線付近	国道10号線交差点から豊原住宅に向かう道路に歩道が無い部分があり危険	対策内容検討	川南町建設課	
5	通学路	国道十号線	塩付交差点	横断歩道が消えかかっている危険	横断歩道整備	国土交通省	
6	通学路	町道 塩付・孫谷線	塩付駐在所より東へ約200m付近	樹木が生い茂り、児童が車道を歩いているので危険	樹木剪定	川南町建設課	
7	通学路	垂門・甘付線	浪掛交差点	交差点付近の歩道にガードレールもポールもないので危険	ガードレール又はポストコーン設置	高鍋土木事務所	
8	通学路	塩付・長岡線	夜明原地区	グリーンベルトに覆いかぶさるように樹木が伸びている危険	樹木剪定・土砂除去	川南町建設課	令和3年度

点検 番号	通学路・未就 学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 塩付・長岡線	塩付三地区、(有)共栄食品川 南工場入口	水路が大きく柵がないので危険	水路が歩道から離れているため学校及 びPTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 川南原土地改良区	
二	通学路	町道 大久保・番匠線	長友酒店東側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及び PTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 川南町建設課	
三	通学路	町道 塩付・大久保線	甘付地区、東地区運動公園南 側のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	外側線及びカーブミラーを設置済のた め学校及びPTA指導で注意喚起	東小学校 PTA 川南町建設課	

資料2

令和3年9月21日

【多賀小学校区】

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 都農綾線 町道 番野地・十文字線 町道 十文字・大内線 町道 十文字・前原線	多賀別館東側の五叉路	五差路になっており、建物で見通しが悪く危険。	交差点形状の変更 区画線整備	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	令和2年度 (区画線整備)
2	通学路	町道 十文字・前原線	消防団第7部機庫前	カーブで見通しが悪く危険。	交差点形状の変更 区画線整備	川南町建設課	令和2年度 (区画線整備)
3	通学路	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から高速道路方面	区画線が消えていて危険。	区画線整備	川南町建設課	

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 西の別府線	西の別府地区、大字川南553地先～大字川南553.3地先	水路が大きいので危険を感じる	立ち入り禁止看板及び防護柵が設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	川南原土地改良区	令和3年度
二	通学路	町道 番野地・十文字線	十文字駐在所から南東方向へ約270m先のカーブ	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	多賀小学校 PTA 川南町建設課	令和3年度
三	通学路	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口北側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	
四	通学路	町道 十文字・大内線	第三水源地水供給施設前	急カーブのため見通しが悪く危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起	多賀小学校 PTA 川南町建設課	
五	通学路	町道 十文字公園線	十文字保育所出入口南側交差点	急勾配のため、車が飛び出してくる。	保育所利用者及び地元住民へ当該区間を徐行運転するよう、保育所、学校及びPTA指導で注意喚起	十文字保育所 多賀小学校 PTA 川南町建設課	令和3年度

令和3年9月21日

【山本小学校区】

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 長岡・平下線	当該路線と広域農道との交差点	大雨が降った際、道路に雨が流れ込んでくるので危険を感じる	雨量が20mm/hを超えた際、現地を詳細調査し対策検討	川南町建設課	
2	通学路	県道 都農・綾線 町道 八幡・尾鈴大橋線	当該路線と県道都農綾線との交差点	見通しが悪く、スピードを出している車が多い。止まってくれる車が少ないため、信号機を付けてほしい。	樹木等の伐採 「止まれ」「速度落とせ」ドットマーク標示 横断旗設置	山本小学校 PTA 高鍋警察署 土木事務所	
3	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線上の高速道路橋	大雨の際、高速道路橋の両脇から水が落ちてくるので危険を感じる	現地を詳細調査し対策検討	高鍋土木事務所	
4	通学路	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26913地先	がけ崩れの箇所があるので危険	現地を詳細調査し対策検討	川南町建設課	
5	通学路	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	急カーブで見通しが悪い。また、側溝が深いため危険	カーブミラー設置済のため学校及びPTA指導で注意喚起。また、側溝は蓋設置	山本小学校 PTA 川南町建設課	
6	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	県道尾鈴川南停車場線	横断歩道がないため危険	横断歩道等設置検討	高鍋警察署 高鍋土木事務所 川南町建設課	令和2年度
7	通学路	町道 銀座・大内線	銀座地区、大字川南26911-1地先～大字川南26913地先	ガードレールが切れているため危険	ガードレール再設置	川南町建設課	
8	通学路	県道 都農・綾線	町道塩付・長岡線交差点から竹浜方面	学校から途中までガードレールがあるが、竹浜方面にはないので危険	ガードレール設置	高鍋土木事務所	
9	通学路	町道 新茶屋・山本線 町道 霧島・下竹浜線	交差点部分	唐瀬方面から山本方面へ向かうとき、右側からの車が見えないので危険	カーブミラー設置	川南町建設課	令和2年度
10	通学路	県道 都農・綾線	八幡から銀座地区へ向かう歩道	樹木が茂っていて通学に支障がある	樹木の剪定	高鍋土木事務所	
11	通学路	町道 長岡・登り口線	長岡・登り口線、銀座・光線交差点	交差点に樹木があり見えないので危険	樹木の剪定 カーブミラー清掃	川南町建設課	

点検 番号	通学路・未就 学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	町道 新茶屋・山本線	当該路線と霧島・下竹浜線との 交差点	止まれの標識と停止線がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
二	通学路	県道 都農綾線	長岡原地区、大字川南7077-5 地先～大字川南7044-3地先	横断歩道がないので危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署	
三	通学路	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車 場線の交差点	車が交通制限を守らず、はやい速度で走行するため横断 時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	山本小学校 PTA 高鍋警察署 高鍋土木事務所	
四	通学路	県道 尾鈴川南停車場 線 町道 山本・西山本線	県道40号線から川南保育園に 向かう、山本小学校プール横 の角	駐車違反の車もあり、道が狭くなっている。急に曲がる車 がある為、歩行者と接触するおそれがある。	学校及びPTAによる注意喚起。保育園 保護者への注意喚起。	山本小学校 PTA 川南町建設課	
五	通学路	県道 都農綾線	当該路線と県道尾鈴川南停車 場線の交差点	空家のガラスが割れていて危険。	・所有者への指導 ・学校及びPTA指導で注意喚起	川南町建設課 所有者 山本小学校 PTA	

令和3年9月21日

【唐瀬原中学校区】

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道 新黒坂・清水線	工業団地入口交差点	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	交差点表示設置等対策内容検討	高鍋警察署 川南町役場建設課	
2	通学路	町道 新茶屋・山本線	当該路線と国道10号線との交差点から当該路線と広域農道との交差点にかけて	歩道と車道に段差があり危険	道路整備	川南町建設課	
3	通学路	町道 黒鯛・高下線	川南22523地先	道路が狭く自動車等と自転車通学の生徒が離合する際、法面下へ転落しそうで危険	ガードレール設置	川南町建設課	

点検番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
一	通学路	国道10号	アサヒ生コン川南工場前	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	速度取締強化(実施中)	高鍋警察署	
二	通学路	町道 大久保・番匠線	甘付地区、大字川南10316-1地先～大字川南10249地先	車が交通制限速度を守らず、はやい速度で走行するため危険	地元住民へPTA側から交通速度を守るよう注意喚起	PTA 高鍋警察署	
三	通学路	町道 竹浜・北唐瀬線 町道 沓袋・光線	旧消防団第11部機庫斜め前	『止まれ』の標識及び停止線表示がないので横断時に危険	学校及びPTAによる立ち番で注意喚起	唐瀬原中学校 PTA 高鍋警察署	
四	通学路	山本地区	菊友、栄、暁地区	不審者が多発しているため危険を感じる	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA	
五	通学路	町道 毘沙門・名貫線	川南小学校西門前	歩道幅員が狭いため、歩行者と自転車の離合時に危険	通学路位置指定変更	唐瀬原中学校 PTA 川南町建設課	令和3年度
六	通学路	町道 清瀬・唐瀬原線	中学校グラウンドとサッカー場の間の道路	狭い道路だが、速い速度で走行する車がいるため横断するのに危険。	現場条件により横断歩道が設置不可能なため、学校による注意喚起	川南町建設課 唐瀬原中学校 PTA	令和3年度

