



通学路対策済箇所 (川南小学校)

④ 町道 昆沙門・名貫線	
○ 対策前	○ 対策後
	
雨天時に水溜りになり、歩行が困難	排水対策工事实施



通学路対策済箇所 (通山小学校)

① 町道 番野地西・保育所線	
○ 対策前	○ 対策後
	
道路と路肩に段差があり危険	路肩補修
② 町道 番野地西・保育所線	
○ 対策前	○ 対策後
	
歩道と側溝に段差があり危険	区画線設置・側溝撤去再設置



通学路対策済箇所 (通山小学校)

⑦ 県道 高鍋美々津線	
○ 対策前	○ 対策後
	
通学のため横断時に危険	横断旗の設置
④ 県道 高鍋美々津線	
○ 対策前	○ 対策後
	
急カーブで見通しが悪いため危険	カーブミラー設置・支障竹木伐採

通学路対策済箇所 (多賀小学校)

④ 町道 鬼ヶ久保・十文字線	
○ 対策前	○ 対策後
	
交通量も多く速度を出す車も多い	減速マーキング・「速度落とせ」表示・横断旗設置

通学路対策済箇所 (山本小学校)

① 県道 都農綾線	
○ 対策前	○ 対策後
	
歩道が途中で切れている。	歩道整備