

通学路対策済箇所 (川南小学校)

④ 町道 二ツ橋・唐瀬線	
○ 対策前	○ 対策後
	
私道から出てくる車が建物で見えなくて危険	カーブミラー設置
○ 対策前	○ 対策後

通学路対策済箇所 (通山小学校)

① 町道 南原公民館線	
○ 対策前	○ 対策後
	
水路が大きいのので危険	防護柵設置
④町道 番野地・美国ヶ池線	
○ 対策前	○ 対策後
	
水路が大きいのので危険	防護柵設置

通学路対策済箇所 (通山小学校)

⑤ 町道 番野地・十文字線	
○ 対策前	○ 対策後
	
交通量が多いが外側線が消えているため危険	外側線等の更新
⑥町道 番野地西・保育所線	
○ 対策前	○ 対策後
	
番野地住宅からの出入口に標識などがないため、止まらない車がある	停止線設置

通学路対策済箇所 (小学校)

⑧県道 川南漁港線	
○ 対策前	○ 対策後
	
看板が錆びていて見えない	看板更新
⑧県道 川南漁港線	
○ 対策前	○ 対策後
	
柵が不十分で危険	柵の先の用水路は蓋あり

通学路対策済箇所 (東小学校)

① 町道 新黒坂・豊原線、睦・甘付線 交差点	
○ 対策前	○ 対策後
	
「止まれ」標示がなく、一時停止せず工業団地へ向かう車の量が多く危険	外側線・十字マーク設置
② 町道 運動公園・塩付線	
○ 対策前	○ 対策後
	
外側線が消えており危険	外側線再設置、舗装打換え、水路改良

通学路対策済箇所 (東小学校)

③ 県道 高鍋・美々津線	
○ 対策前	○ 対策後
ポストコーンを設置していただいているが、車窓との区別が難しい	ポストコーンの追加設置
⑨ 町道 塩付・長岡線	
○ 対策前	○ 対策後
グリーンベルトに樹木が覆いかぶさるように伸びていて危険	樹木の剪定・土砂除去

通学路対策済箇所 (多賀小学校)

① 県道 都農・綾線	
○ 対策前	○ 対策後
	
五差路になっており、建物で見通しが悪く危険	区画線整備
② 町道・十文字・前原線	
○ 対策前	○ 対策後
	
カーブで見通しが悪く危険	区画線整備

通学路対策済箇所 (山本小学校)

⑦県道 尾鈴川南停車場線線	
○ 対策前	○ 対策後
	
横断歩道がないため危険	横断歩道・区画線設置
⑧県道 尾鈴川南停車場線	
○ 対策前	○ 対策後
	
唐瀬方面から山本方面へ向かうとき、右からの車が見えないので危険	カーブミラー設置

⑧県道 尾鈴川南停車場線	
○ 対策前	○ 対策後
○ 対策前	○ 対策後