

通学路対策済箇所 (川南小学校)

③町道 桜ヶ丘・清瀬線	
○ 対策前	○ 対策後
	
<p>道路が狭く通り抜けの車が スピードを上げて通るので危険</p>	<p>路面標示で注意喚起</p>
④町道 出水・垂門東線と町道 ふるさと公園線交差点部	
○ 対策前	○ 対策後
	
<p>通行量が多くけいすけ側の車が 停止線をはみ出して危険</p>	<p>区画線の更新</p>

通学路対策済箇所 (通山小学校)

⑤国光原中学校北門	
○ 対策前	○ 対策後
	
止まれの文字が薄くなっている	路面標示再設置

通学路対策済箇所 (東小学校)

①町道 塩付・孫谷線	
○ 対策前	○ 対策後
	
国道 10 号線交差点から豊原住宅に向かう道路に歩道が無い部分があり危険	区画線更新及びグリーンベルト設置
②町道 新黒坂・甘付線	
○ 対策前	○ 対策後
	
横断歩道が無くなっている	横断歩道の再設置

通学路対策済箇所 (東小学校)

③町道 塩付・大久保線	
○ 対策前	○ 対策後
	
カーブミラーが一つしか無く児童の確認が難しい	カーブミラー増設
④国道 10号線	
○ 対策前	○ 対策後
	
木が茂っていて見通しが悪い	樹木選定

通学路対策済箇所 (東小学校)

⑤町道 塩付・長岡線	
○ 対策前	○ 対策後
	
草木がグリーンベルトに被っている	除草作業

通学路対策済箇所 (山本小学校)

⑤町道 銀座・大内線	
○ 対策前	○ 対策後
	
ガードレールが切れているため危険	ガードレール再設置