


宮崎県 川南町 川南小学校区(No.1-1) 通学路対策箇所図



①歩道が急に狭くなっている
ので危険



<対策メニュー>
・歩道整備

②通行量が多く、急に歩道が
狭くなっている箇所があるので
危険



<対策メニュー>
・歩道整備
・交差点改良

③車両が一時停止をせず
にスピードを出すため危険




<対策メニュー>
・指導停止線の整備 **済**

④道路西側に歩道が無い
ため、東側に早めに横断
できるようにしてほしい



<対策メニュー>
・横断歩道の移設
→横断歩道の再設置(二宮建設前)
→再設置後は迂回して通学

宮崎県 川南町 川南小学校区(No.2-1) 通学路対策箇所図



宮崎県 川南町 通山小学校区(No.1-1) 通学路対策箇所図

⑥策が不十分で危険



済

<対策メニュー>
・侵入防止策の検討

⑨一時停止表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・一時停止再設置

⑩一時停止表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・一時停止再設置

⑤坂になっていて自転車がスピードを出すため危険



<対策メニュー>
・指導停止線設置 **済**

⑦横断歩道等表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・横断歩道等再設置

⑪草で水路が見えづらく、柵もないため子どもが落ちる危険がある



<対策メニュー>
・侵入防止対策の検討 **済**

③用水路が危険
看板設置等あるとよい



<対策メニュー>
・看板等設置

①交通量が多いため、歩行者と車の離合時に危険
水路脇のガードレールの高さが低いため危険
水路の前後がカーブで危険



<対策メニュー>
・歩道整備
・線形是正

⑧横断歩道表示が薄く通行時危険



<対策メニュー>
・横断歩道再設置

④交差点の横断歩道が消えかかっている




<対策メニュー>
・横断歩道再設置 **済**

②元吉田商店の天井が壊れていたり、冷蔵庫が危険



<対策メニュー>
・解体撤去



宮崎県 川南町 通山小学校区 (No.2-1) 通学路対策箇所図

㊦『止まれ』の区画線表示が無いので横断時に危険



<対策メニュー>
・学校及びPTA指導で注意喚起

㊦用水路が大きいので危険



<対策メニュー>
・学校及びPTA指導で注意喚起

㊦交通量が多く、歩道が狭いため危険



<対策メニュー>
・迂回して通学
・学校及びPTAによる注意喚起

㊦交差点に民家が建っており、見通しが悪く危険



<対策メニュー>
・学校及びPTA指導で注意喚起

㊦車が交通制限速度を守らず、早い速度で走行するため、横断時に危険



<対策メニュー>
・速度取締強化(実施中)

㊦歩行者が、カーブにある家と電柱に隠れて見えづらいため危険




<対策メニュー>
・学校及びPTA指導で注意喚起


㊦速度の速い車が多いため横断するのが危険



<対策メニュー>
・速度取締強化
・通学路変更を検討



宮崎県 川南町 東小学校区 (No.1-1) 通学路対策箇所図



②水路に子どもが転落する恐れがある



<対策メニュー>
・侵入防止対策の検討

①南北しか停止線が無く危険事故多発交差点



<対策メニュー>
・交差点のカラー化

済

③ガードパイプの破損



<対策メニュー>
・復旧(応急対策は完了)

宮崎県 川南町 多賀小学校区(No.1-1) 通学路対策箇所図

①五差路になっており、建物で見通しが悪く危険
(交通事故多発の交差点)



<対策メニュー>
・交差点改良
・区画線整備(済)

③用水路柵に隙間があり、子どもが入る危険がある




<対策メニュー>
・侵入防止策の検討 **済**


②通学路だが歩道が無く、大型車両の通行も多いため危険




<対策メニュー>
・歩道整備




宮崎県 川南町 多賀小学校区(No.2-1) 通学路対策箇所図



宮崎県 川南町 山本小学校区 (No.2-1) 通学路対策箇所図



宮崎県 川南町 唐瀬原中学校区 (No.1-1) 通学路対策箇所図



②車道幅員が狭くなっているため、自転車と車の離合時に危険

<対策メニュー>
・道路整備



①車が交通制限速度を守らず、速い速度で走行するため危険

<対策メニュー>
・交差点表示設置等対策内容検討中



③平成幼稚園近くと給水塔近くの横断歩道が薄くなっている
給水塔から宮崎病院にかけて草が伸びて危険


<対策メニュー>
・横断歩道の再整備
・草刈り

済




向
灘

宮崎県 川南町 唐瀬原中学校区(No.2-1) 通学路対策箇所図



宮崎県 川南町 国光原中学校区 (No.1-1) 通学路対策箇所図



④歩道から自転車が右折するとき建物があり車が見えなくて危険



<対策メニュー>
・歩道内に自転車向けの路面表示設置

済

②交通量が多いが、道幅が狭く歩道が無いため危険



<対策メニュー>
・歩道整備
・道路拡幅
・線形改良

③道路周辺が暗く見えにくい
ため危険



<対策メニュー>
・防犯灯設置

①登下校時暗くて危険



<対策メニュー>
・防犯灯設置
(一部設置済)