

令和7年11月1日

【川南小学校区】

点検 番号	通学路 未就学児経路	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区 大字川南13263-1地先～ 大字川南17726-42地先	歩道が急に狭くなっているため危険	歩道整備(一部完了)	高鍋土木事務所	
2	通学路	県道 尾鈴川南停車場線	東唐瀬地区 大字川南13263-1地先～ 大字川南17726-42地先	通行量が多く、急に歩道が狭くなっている箇所があるので危険	歩道整備・交差点改良	高鍋土木事務所	
3	通学路	町道 毘沙門・名貫線	六車農園付近	道路西側に歩道が無いため、東側に早めに横断できるとよい	横断歩道移設 →横断歩道の再設置(二宮建設前) →再設置後は迂回して通学	建設課 高鍋警察署	令和6年度
4	通学路	町道 毘沙門・名貫線	唐瀬橋南側	交通量が多く、手を挙げて止まらない車両があり危険	横断歩道カラー化	建設課	令和7年度
5	通学路	町道 唐瀬・中小池線	大字川南16092-43付近	停止線がない上、速度を出す車両があり危険	指導停止線設置	建設課	令和7年度